

Sunnfjord - Jølster

Befringsvegen 159, 6843 Skei i Jølster



Prisantydning

2.600.000,- + omk.

Innhold

Fakta om boligen	4
Omkostninger for kjøper	7
Meglars vurdering	8
Nøkkelinformasjon	18
Viktig informasjon	28
Boligkjøperforsikring	29



Fakta om eiendommen

Prisantydning:
2.600.000,- + omk.

Byggeår:
2002 og 1970

Areal våningshus:
P-rom 111m² / BRA 188m².

Tomt:
Eiet tomt
Samlet areal: 415 daa.

Parkering:
Parkering i garasje i våningshuset.
Ellers plass for flere biler og kjøretøy på egen tunplass.

Kommunale avgifter:
21.425,- pr. år.

Område:
Sunnfjord - Jølster

Eiendomstype:
Landbrukseiendom - konsesjonspliktig.

Adresse:
Befringsvegen 159
Postnr Poststed:
6843 Skei i Jølster





Omkostninger for kjøper

2 600 000,- (Prisantydning)

Omkostninger

12 200,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
202,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
65 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 600 000,-))

78 472,- (Omkostninger totalt)

2 677 472,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.



Kort om eiendommen

Velkommen til Befringsvegen 157 og 159 -
Småbruk i flotte omgivelser i Stardalen.

Eiendommen består av et konsesjonspliktig
smårbuk + en kårbolig som står på eget gårds- og
bruksnummer. Småbruket består av ca. 414daa.
tomt, våningshus fra år 2000, eldre driftsbygning
og et stølshus. Bruket har fulldyrka mark på ca.
70daa. som i dag er utleid til nærliggende bonde.

Eiendommen er del av felles jaktveld med rett til å
drive hjortejakt. Eiendommen grenser også til
Stardalselva hvor en har fiskerett. Eiendommen har
også stølsrett på Befringstølen ca. 3km sør for
tunet.





Eiendommen ligger fint til i Stardalen – Jølster i Sunnfjord kommune.



Badet ligger på hovedplan og har endel innredning fra byggeår.

Boligen er i dag innreda med 4 soverom





- 14 -



- 15 -

Kårboligen er en eldre
tømmerstue med tilbygg fra
1970-tallet



Kårboligen er i dag innreda med 3 soverom



Kårboligen består av en eldre sperrestove med tilbygg fra 1970-tallet.



Nøkkelinformasjon

Adresse

Befringsvegen 159
6843 Skei i Jølster

Matrikkel

Gnr. 323 bnr. 2 og 27 i Sunnfjord kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger på Befring, i landbruksområde i midtre del av Stardalen i Sunnfjord kommune. Tunet og innmarksarealene ligger i bunnen av dalen, ca. 300 moh. med utsikt til nærliggende område i grenden og dalføret mot vest. Tunet ligger ved offentlig vei.

Nærområdet

Til Stardalen bygdetun og barnehage er det ca. 1,5 km. Til bygdesenteret Skei, med barne- og ungdomsskole, idrettshall, butikker og diverse andre kommunale og private servicetilbud er det ca. 12 km. Til regionsenteret Førde, med videregående skoler, høyskoler, sykehus, handelssenter og ett godt utvalg av andre servicetilbud er det ca. 55 km. Til tettstedet Sandane, som er kommunesenteret i Gloppen er det ca. 40 km.

Type, eierform

Landbrukseiendom Selveier

Bygninger og byggemåte

Tunet er utbygd med ett bolighus og en driftsbygning.

Bolighuset fra 2002 er preget av manglende vedlikehold. Driftsbygningen har ikke netto gjenverdi, og er vurdert som ett rinvingsobjekt.

Bolighus:

TG1: 4 stk.
- rom under terreng
- innvendige trapper
- overflater gulv
- tilliggende konstruksjoner våtrom

TG2: 19 stk.
- taktekking
- veggkonstruksjon
- vinduer
- dører
- balkonger, terrasser og rom under balkonger

- overflater
- etasjeskille/gulv mot grunn
- radon
- pipe og ildsted
- innvendige dører
- sluk, membran og tettesjikt på vaskerom
- sanitærutstyr og innredning på vaskerom

- ventilasjon på vaskerom
- overflater og innredning på kjøkken
- vannledninger
- avløpsrør
- grunnmur og fundament
- septiktank
- oljetank

TG3: 12 stk.
- nedløp og beslag
- takkonstruksjon/loft

- utvendige trapper
- overflater vegger og himling på vaskerom
- generelt på bad
- avtrekk på kjøkken
- ventilasjon
- varmtvannstank
- andre installasjoner (sentralstøvsuger)
- elektrisk anlegg
- branntekniske forhold
- terregnforhold

TG IU: 2 stk.
- drenering
- utvendige vann- og avløpsledninger

Grunnmur av betong, antatt delvis med gjenbruk av eldre fundament/ringmur. Betongdekke mellom kjelleren og 1.etasje. Etasjeskille av tredekket mellom 1. etasje og loftet.

Yttervegger av bindingsverk med utvendig kledning av ventilert trepanel.

Takkonstruksjon med saltakform, bygget opp av A-takstoler med uisolerte kott og isolerte skråtak med overliggende luftespalte. Taktekking av betongtaksten. Vindskier av malt treverk med dekkbord i overgang til taktekking av betongtaksten. Takrenner og nedløpsrør av lakkert metall. Luftehette av lakkert metall med plattlodd.

Vindu med malte trekammer med gjennomgående sprosset, 2-lags glass og spileventil. Eldre vindu i innkledd terrasse ved inngangspartiet. Ytterdør i vindfanget av treverk med malte overflater og 2-lags glass. Ytterdør i vaskerommet i treverk med malte overflater og 2-lags glass og katteluke. Ytterdør i kjelleren i treverk med finerte overflater. Leddet stålport i garasjen.

Treterrasse i fasade sør, ved inngangen til vaskerommet med takoverbygg. Overbygget og delvis innkledd treplattning ved inngangspartiet. Plassbygget tretrapp ved inngangen.

Pipe av lettklinkerblokke med malt og ubehandlet pusset overflate.

Vannrør av kopper mellom inntak og varmvannstank til åpen rørsentral under betongdekke. Avløpsrør av plast. Lufterør ført til kaldloft med vakumventil. 198 liter varmtvannstank fra 1999. Ved grunnmuren i fasade øst er det rør for påfylling og lufting som trolig er tilknyttet jordtank for oljelager.

Elektrisk anlegg med skjult installasjon. Fordelingsskap med automatsikringer. Varmekabel i vindfang, vaskerom, bad og kjellerbod.

Det er ikke forskriftmessig brannslukningsapparat og brannvarsler i boligen.

Driftsbygning:

Grunnmur og yttervegger i kjelleren og i 1.etasje er av betong- og murkonstruksjoner. Gulv og etasjeskille av betong- og tredekket. Yttervegger over 1.etasje av grindverk med utvendig kledning av trepanel. Takkonstruksjon med saltakform, sperr med taktekking av skiferheller, eternittplater og metallplater. Siloer av treverk, glasfiber og betong med takoverbygg. Låvebro av betong. vindu med trekammer og enkle glass. Porter og dører av treverk. På vestsiden av driftsbygningen er det gjødsellager av betong.

Beton- og murkonstruksjonene har flere større sprekker. Etasjeskille over fjøsrommet er delvis falt sammen. Råteskade i tredekket i løa. Overflater, innredninger og installasjoner er nedslitt. Lekkasje i rør på melkerommet. Eternittakket er nedslitt. Eternitt er asbestholdig materiale som ved sanering må behandles som spesialavfall. Flere løse skiferheller. Bygningen har med tanke på teknisk standard ikke netto gjenverdi og blir vurdert som ett rinvingsobjekt.

Stølskvie med stølshus:

Bruket har stølskvie med sel og fjøs på Befringstølen. Selet er ca. 20 m², og er oppført i trekonstruksjon over ringmur av naturstein. Utvendig kledning av trepanel og taktekking av knotteplast og torv. Bygningen treng utvendig vedlikehold. Omlegging av taktekking er påbegynt, men det gjenstår arbeid med tekking og torvlegging. Det har ikke vært innvendig synfaring. Fjøsen har yttervegger av betong og saltak med taktekking av bølgeblekkplater. Betongveggene har store sprekker og taktekking er slitt. Bygningene har samlet sett liten gjenverdi, men stølen ligg i ett fint naturområdet med lett tilkomst og blir tillagt skjønnsmessig verdi for rekreasjonsbruk.

Kårbolig:

TG1: 1 stk.
- septiktank.

TG2: 23 stk.
- Taktekke
- Nedløp og beslag
- Utvendig veggkonstruksjon
- Takkonstruksjon
- Ytterdører
- Balkong og terrasse
- Garasje under terrasse
- Utvendige trapper
- Toalettrom
- Innvendige overflater
- Radon

- Pipe og ildsted
- Krypkjeller
- Innvendige dører.
- Kjøkkeninnredning
- Vannledninger
- Avløpsrør
- Ventilasjon
- Varmtvannstank
- Tomteforhold / drenering
- Grunnmur og fundamenter
- Forstøtningsmurer
- Vedlikehold hage / tomt

TG3: 12 stk.
 - vindu
 - Etasjeskille / gulv mot grunn
 - Rom under terreng
 - Innvendige trapper
 - Defekt varmekabler
 - Bad
 - Vaskerom
 - Kjøkken
 - Varmepumpe
 - Elektrisk anlegg
 - Branntekniske forhold
 - Tomt / terengforhold

TG IU (ikke undersøkt)
 - Tilliggende konstruksjon våtrom
 - Tilliggende konstruksjon våtrom (vaskerom)
 - Tomteforhold - utvendige vann og avløpsledninger

Bygningen består av en eldre sperrestove med tilbygg fra 1970-tallet.
 Bygningen er oppført på fundament og grunnmur under sperrestova i betong og natursteinsforblending.
 Grunnmuren under tilbygget er

oppført med lettaklinkerblokker murpussa overflater. Gulv i underetasjen er av betong på mark.

Etasjeskille over krypkjelleren er oppført med tredekk med stubbeloftskonstruksjon. I tilbygget er etasjeskille oppført med betongdekke og tredekk.

Ytterveggene i sperrestova er oppført med lafta tømmerplank med utvendig tilleggsisolering og kledning av trepanel. Yttervegger i tilbygget er oppført med isolert bindingsverk med utvendig kledning av trepanel.

Taket på sperrestova er har saltakform oppført med sperrekonstuksjon med isolerte skråtak. Taket i tilbygget gar saltakform med kaldloft, bygget opp med plassbygde takstoler og undertak av rupanel. På sperrestova er det taktekke av torv, på tilbygget er det profilerte takplater. Takrenner og nedløp i plast og metall.

Pipa er oppført i lettaklinkerblokker med murpussa overflater. Over taket er det heldekkende beslag i metall.

Vinduene har 2-lags glass i trekarmer på hovedplan, i kjelleretasjen er det vindu med 1-lags glass i trekarmer.

Ytterdører i trevirke.

Under terrassen er det carport / garasje med dekke i betong og vegger med betongstein, lettaklinker og gips.

Sanitæranlegget har vannrør av kobber og avløpsrør i plast. Varmtvannsbeholder på 116L. Det elektriske anlegget har for det meste skjult ledningsnett og fordelingstavle med skrusikringer.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 111 kvm,
 Bruksareal: 188 kvm

Bolighus:

Loft: BRA 33m², P-rom 33m²
 Innhold: 3 soverom og gang med trapperom.

1.Etasje: BRA 78m², P-rom 78 m²

Innhold: Vindfang, entre, kjøkken, stue, soverom, trapperom, bad og vaskerom.

Kjeller: BRA 77m², S-rom 77 m²
 Innhold: Garasje, carport og bod.

Driftsbygning:

Innhold: kjeller med gjødsellager. 1.etasje med fjøsrom, lager og melkerom. Løe og låve med lagerplass og

tilkomst til siloer.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Leieboer i kårboligen eier en del av innbo og løsøre og dette vil tas ut før overlevering.
 Evt. innbo og løsøre som står igjen ved overtakelse overtas av kjøper.

Våningshuset vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort til overtakelse.

Driftsbygning og stølshus vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort til overtakelse.

Båt med henger og Brøyt gravemaskin følger ikke med og vil fjernes før overtakelsen.

Det vil ikke bli ryddet noe mer på øvrige deler av tomta på eiendommen.

Innvendige overflater og innredninger

Våningshus:
 1.etasje: Gulv med belegg og laminat. Vegger med malte strier og malt trepanel. Himling

med malte plater.
 Trefyllingsdører med malte overflater, mellom stuen og entreen med glass.

Loft: Gulv av ubehandlet furugulv. Vegger med malte strier. Skråtak med ubehandlet trepanel. Trefyllingsdører med ubehandlet overflate. Trehvit loftstrapp med spilerekkerverk, håndtak på vegg og barnesikringslister rundt trinnene.

Kjeller: Gulv av ubehandlet betong. Vegger med ubehandlet betong og skillevegger med plater med ubehandlet og malte overflater. Himlinger av ubehandlet betong.

Våtrom:
 Vaskerom med standard fra byggeåret. Gulv med varmekabler og gulvbelegg med oppbrett langs veggene.

Plastsluk med klemring i overgang til tettesjikt av belegg. Vegger med malte strier. Himling med malte plater. Opplegg for vaskemaskin. Plugget vannrør med blendet avløp for skylleskum. Ventilasjon med mekanisk avtrekk og tilluft gjennom spileventil i vinduet.

Bad med standard fra byggeåret. Gulv med varmekabler og belegg med oppbrett langs veggene.

Plastsluk med klemring i overgang til tettesjikt av belegg. Vegger med våtromsbelegg. Himling med malte plater. Klossett, veggmontert servant, veggmontert dusj med dusjvegg, speil og lysarmatur. Ventilasjon med mekanisk avtrekk og tilluft gjennom spileventil i vinduet.

Kjøkken:
 Kjøkkeninnredning med trehvite fronter og laminat benkeplate med nedfelt stålbeslag med 2 vaskekummer. Laminat veggpanel mellom benkeskapene og overskapene. Frittstående hvitevarer.

Mekanisk avtrekksvifte fra kjøkken, bad og vaskerom. Ventilasjonen er elles basert på naturlig ventilering via spileventiler i vindu og åpningsvindu.

Kårbolig:
 Innvendige overflater har gulv med belegg, laminat, tepper og heltregulv. Veggene har lafta tømmerplank i sperrestova, malte og tapetserte plater, trepanel og murpussa overflater. I himlingene er det ubehandlet trefiberplater i underetasjen, på hovedplan er det prepanel og trefiberplater.

Badet har enkel standard fra byggeår med belegg på gulv

og vegg med våtromspanel. Badet er innreda med vegghengt servant og dusjhørne. WC er plassert på separat rom med eldre enkel standard.

Vaskerom i underetasjen har enkel standard med gulv av betong og vegg med murpussa overflater. Vaskerommet er innreda med skyllekar i plast og opplegg for vaskemaskin.

Kjøkkenet har innredning fra byggeår med profilerte trefinerte fronter og benkeplate i laminat. Innredningen har opplegg for frittstående hvitevarer og avtrekksvifte over komfyre.

Oppvarming
Vedovn i stuen.
Varmekabler i gulv på bad.
Ellers elektrisk med panelovner.

Kårbolig:
Vedovn på kjøkken.
Peisovn i stue.
Ellers elektriske panelovner.
Varmekabler på bad i kårboligen er defekt.
Luft til luft varmepumpe i kårboligen er defekt.

Parkering
Parkering i garasje i våningshuset.
Ellers plass for flere biler og kjøretøy på egen tunplass.

Areal og eierform

Areal: 415 000 kvm,
Eierform: Eiet tomt

Eiendommens areal:

Fulldyrket jord: daa 70,8

Overflatedyrket jord: daa 0,0

Innmarksbeite: daa 3,5

Skog av svært høy bonitet: daa

44,9

Skog av høy bonitet: daa 155,7

Skog av middels bonitet: daa

52,3

Skog av lav bonitet: daa 0,0

Uproduktiv skog: daa 54,6

Myr: daa 18,6

Åpen jorddekt fastmark: daa 3,1

Åpen grunnlendt fastmark: daa

4,1

Bebygd, vann, bre: daa 6,8

Ikke klassifisert: daa 0,0

Sum areal: daa 414,4

Opplysninger om areal og arealfordeling er henta fra Nibio-Gardskart sine kart og flyfoto. Link til kart: <https://gardskart.nibio.no/landbrukseiendom/4647/323/2/0?gardskartlayer=ar5kl13>

Tomt og hage

Det er ikke kjennskap til byggegrunn, dreneringssystem eller utvendig ledningsnett.

Tilliggende fasiliteter

Eiendommen er del av ett jaktvald med rett til å drive hjortejakt. Basert på bruket sitt arealgrunnlag er det lagt til grunn at jaktretten utgjør 1/2 til

3/4 fellingsløyve årlig. Årlig verdi av jaktretten blir på bakgrunn av dette satt til kr 2 300,-. I kapitaliseringsrenta, som er satt til 8%, er det tatt rimelig hensyn til at utbytte fra jakt vil være variabelt og at kvoten kan bli redusert.

Eiendommen har landareal med fiskrett langs Stardalselva. Fiskeretten blir vurdert til å ikke være av økonomisk betydning.

Eier

Thorleif Hindenes dødsbo

Vei, vann og avløp

Offentlig vei til tomtegrensen.

Eiendommen er tilknyttet Befring private vannverk. Vannledning for felles vannverk ligger over eiendommen ved gårdstunet. Eier er pliktig i å ta del i drift og vedlikehold av felles vannverk.

Privat avløpsanlegg med slamavskiller.

Septiktanken er i Norva 24 registrert med volum på 4 m3, plassert på østsiden av huset.

Reguleringsplan

LNF-område

Odel

Det hefter ikke odel på eiendommen.

Konsesjon

Det må søkes om konsesjon for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt.

Kjøper dekker konsesjonsgebyr.

Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 2-5 eller § 9 andretil fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden.

Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.

Ny eier utenfor slektskap til selger må påregne 5 års boplikt fra erverstidspunkt.

Det er driveplikt på eiendommen.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Tinglyste heftelser (servitutter):

1837/900035-1/55 Utskifting
31.10.1837

Gjelder denne registerenheten med flere

1889/900066-1/55 Erklæring/
avtale
29.05.1889

Lyngstadfossen bru
Gjelder denne registerenheten med flere

1889/900067-1/55 Erklæring/
avtale
31.10.1889

Lyngstadfossen bru
Gjelder denne registerenheten med flere

1912/900223-1/55 Utskifting
22.01.1912

Gjelder denne registerenheten med flere

1912/900224-1/55 Utskifting
22.01.1912

overutskifting
Gjelder denne registerenheten med flere

1920/900246-1/55 Utskifting

10.05.1920
Gjelder denne registerenheten med flere

1921/900210-1/55 Utskifting
31.01.1921
overutskifting
Gjelder denne registerenheten med flere

1923/900361-1/55 Erklæring/
avtale
19.11.1923
Bestemmelse om regulering av
innsjø/vann/elv
Gjelder denne registerenheten med flere

1930/900436-1/55 Erklæring/
avtale
19.05.1930
Bestemmelse om regulering av
innsjø/vann/elv
Gjelder denne registerenheten med flere

1932/900391-1/55 Bestemmelse
om veg
08.08.1932

Gjelder denne registerenheten med flere

1936/1396-1/55 Erklæring/
avtale
07.10.1936

rettighetshaver: Knr: 4647
Gnr: 323 Bnr: 14
Rett til stølsved
Gjelder denne registerenheten med flere

1938/881-1/55 Bestemmelse om
veg

21.06.1938 Gjelder denne registerenheten med flere	Grensegangssak Gjelder denne registerenheten med flere	Rettighetshaver: BEFRING SAMDRIFT DA Org.nr: 987993987 Denne eiendommen tilsluttet Befring Samdrift DA for et tidsrom på 15 år fra 01.01.2005. Gjelder denne registerenheten med flere	avslutning av byggesaken. Forutsetningen er at byggetiltaket er omsøkt og godkjent av bygningsmyndighetene, samt at det er oppført i samsvar med gitt tillatelse.
1949/139-1/55 Utskifting 07.02.1949 Gjelder denne registerenheten med flere	1986/4590-2/55 Jordskifte 07.08.1986 Grensegangssak Gjelder denne registerenheten med flere	2017/728219-1/200 Bestemmelse om veg 05.07.2017 21:00 rettighetshaver:Knr:4647 Gnr:323 Bnr:26 Gjelder denne registerenheten med flere	Prisantydning 2 600 000,-
1949/193-1/55 Utskifting 18.02.1949 overutskifting Gjelder denne registerenheten med flere	1991/6178-6/55 Fredningsvedtak 06.11.1991 GJELDER JOSTEDALSBREEN NASJONALPARK Gjelder denne registerenheten med flere	2018/830270-1/200 Bestemmelse om veg 01.06.2018 21:00 rettighetshaver:Knr:4647 Gnr:323 Bnr:27	Beregnet totalkostnad 2 600 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 200,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 202,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 65 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 600 000,-)) ----- 78 472,- (Omkostninger totalt) ----- 2 678 472,- (Totalpris inkl. omkostninger)
1951/2057-1/55 Erklæring/ avtale 14.12.1951 Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i forbindelse med vanningsanlegg Gjelder denne registerenheten med flere	1998/2906-1/55 ** Diverse påtegning 07.07.1998 Utviding av Jostedalsbreen Nasjonalpark	Ferdigattest Det foreligger ferdigattest på våningshuset hos Sunnfjord kommune. Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på øvrige bygninger hos Sunnfjord kommune.	Meglers vederlag og utlegg Markedspakke (Kr.15 900) Oppgjørshonorar (Kr.9 900) Visninger (1900,- pr. stk.) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 600 000,-) (Kr.60 000) Tilrettelegging (Kr.10 500) Tingl. hjemmelserklæring - Statens Kartverk (Kr.585) Totalt kr. (Kr.99 370)
1972/116-1/55 Jordskifte 12.01.1972 Gjelder denne registerenheten med flere	1996/6151-2/55 Bestemmelse om veg 02.12.1996 rettighetshaver:Knr:4647 Gnr:323 Bnr:20 Bestemmelse om vannledning Bestemmelse om gjerde Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere	Øvrige bygninger er oppført før 1998 og har derfor ikke krav om ferdigattest, se mer info under: Informasjon om krav til ferdigattest for byggetiltak etter plan- og bygningsloven: Tiltak som er omsøkt før 01.01.1998, vil det ikke bli krevd at ferdigattest innhentes i ettertid for å få en nødvendig	Boligselgerforsikring Selger har tegnet boligselgerforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen. Takst / tilstandsrapport Utført av : Bjarte Roska Takstdato : 22.09.2023 Markedsverdi : 2 600 000,- Teknisk verdi : 3 887 500,-
1973/4530-3/55 Bestemmelse om veg 22.10.1973 Bestemmelse om vann/ kloakkledning Bestemmelse om garasje/ parkering Gjelder denne registerenheten med flere	2001/195-1/55 Jordskifte 15.01.2001 Gjelder denne registerenheten med flere		Arealangivelser i salgsoppgaven Arealangivelsene er hentet fra tilstandsrapport. Megler har ikke kontrollmålt arealene.
1984/1493-2/55 Erklæring/ avtale 08.03.1984	2005/121185-1/200 Erklæring/ avtale 24.08.2005		Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre

Kommunale avgifter
Kr. 21 425 pr. år
Inkl. eiendomsskatt, feiling og branntilsyn, slamtømming og tilsyn avløpsanlegg, renovasjonsavgift til SUM.

Oppgjør
Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtakelsen finner sted.

Meglers vederlag og utlegg
Markedspakke (Kr.15 900)
Oppgjørshonorar (Kr.9 900)
Visninger (1900,- pr. stk.)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 2 600 000,-) (Kr.60 000)
Tilrettelegging (Kr.10 500)
Tingl. hjemmelserklæring - Statens Kartverk (Kr.585)
Totalt kr. (Kr.99 370)

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelser i salgsoppgaven
Arealangivelsene er hentet fra tilstandsrapport. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger
Eiendommen selges av dødsbo og selgerne har begrenset kjennskap til eiendommen. Interessenter bes derfor om å gjøre ekstra nøyde undersøkelser før budgivning.

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feivesen.

Boligene er ikke energimerket av selger da de ikke har bebodd eiendommen og ikke har kjennskap til oppvarmingskildene.

Kårboligen er for tiden utleid. Leietagerne er sagt opp og vil flytte ut innen overtakelse.

Den dyrka marka er utleid til nærliggende nabo, og ny eier vil tre inn i leieforholdet. Avtalen ble signert i 2022 og strekker seg fram i 12 år. Leiepris er kr 225,- pr. daa. pr. år. Pris på leiga kan reforhandles etter 4 år.

Siloulykke
Det var i 2003 en ulykke på gården hvor 3 personer omkom. Dette skjedde i forbindelse med arbeid i ene siloen. Ta kontakt med megler for mer info.

Budgivning
Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre

annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse
Senest 2 måneder etter at endelig konsesjonsvedtak er truffet.

Solgt 'som den er' (næringsdel/gardsbruket)

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:

"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment etterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i fra kjøpesummen og tilhøva ellers."

Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lovanvendelse (boligdel)

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder

salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenericlæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interesserer oppfordres til å undersøke eiendommen nøyde, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rádfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik

bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøyde, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle

rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.

Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkretet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Oppdragsansvarlig

Fjordane Eiendomsmegling AS
Fjellvegen 10
6800 Førde
Foretaksregisteret orgnr:
992225173
Ansvarlig megler:
Christoffer Sæle Merkesvik

Visning

Kontakt megler for påmelding til visning!
Dersom det ikke er påmeldte til oppsatt visning, vil denne bli avlyst.

Vedlegg til salgsoppgave

(oversendes ved forepørsel til megler)
- Matrikkelbrev
- Budskjema
- Grunnboksutskrift
- Kommuneplan

Salgsoppgave datert

12.06.2024

Viktig informasjon

NB!

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS; eller per fax til megler. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserede visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreforsmidt skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver.

Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30

minutter fra budet inngis.

Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er inntatt i salgsoppgaven.



HELP Boligkjøperforsikring

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers forsikring.

PRISER

Borettslag/aksjeleilighet:

Kr 4 100

Selveierleilighet/rekkehus:

Kr 7 400

Ene-/tomanns-/fritidssbolig, tomt

Kr 11 500

PLUSS koster kun kr 2 800 i tillegg til boligkjøperforsikring og fornyes årlig – om du ønsker det.

BOLIGKJØPERFORSIKRING PLUSS

Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers forsikring + de viktigste rettsområdene i privatlivet.

- Samboeravtale/ektepakt og arv
- Forbrukerkjøp og håndverkertjenester
- Utleie og naboforhold
- Tomtefeste, veirett og andre servitutter
- Plan- og bygningsrett
- Skatt ved oppussing, utleie og eiendomssalg
- Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

PLUSS gir boligeiere sterkt rabattert advokathjelp. Be om råd eller hjelp i retten når du trenger det fra Norges viktigste advokatmiljø for privatpersoner.

PLUSS kan bare tegnes i tillegg til boligkjøperforsikring.

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet. PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP.

Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, twist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som kommer først. Meglerforetaket mottar kr 1 400 - 2 100 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se help.no.

Takst

Befring

Befringsvegen 159, 6843 SKEI I JØLSTER

Gnr 323: Bnr 2

4647 SUNNFJORD KOMMUNE



SERTIFISERT TAKSTINGENIØR
**Bjarte Roska Førde Takstkontor AS, Storehagen 7,
 6800 Førde**
 Telefon: 907 44 376
 E-post: bjarte@fordetakstkontor.no
Rolle: Uavhengig takstmann

AUTORISERT FORETAK
Førde Takstkontor AS
 Storehagen 7, 6800 FØRDE
 Telefon: 57 82 07 60
 Organisasjonsnr: 993 510 572

Dato befaring: 19.09.2023
 Utskriftsdato: 22.09.2023
 Oppdrag nr: 7008



Takstingeniørens rolle

Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no.

Oppdraget gjelder

Takst av Gnr.323, bnr.2 i Sunnfjord kommune, basert på eideomen sin verdi ved sal. For bustadhuse er det utarbeidd tilstandsrapport som følgjer som vedlegg til taksten. Taksten er elles basert på visuell synfaring av driftsbygningen, jordbruksarealet, stølsområde og del av skogen. Opplysninger er elles innhenta fra matrikkelen via Eiendomsverdi, Gårdskartet og kommunekart.no.

Takstskjematuret har fastlagde tekstfelt med bokmålsform som ikke kan endrast, taksten vert elles skiven på nynorsk.

Egne forutsetninger

Oppdraget er utført på grunnlag av NT's retningslinjer og gjeldende konsesjonslov. Landbruksdepartementet har i forskjellige rundskriv gitt generelle retningslinjer som verdisetting av konsesjonspliktige eiendommer skal bygge på. Det er ikke meningen at retningslinjene skal følges slavisk, men det åpnes for takstmannens skjønn. Eier skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Verdivurderingen er avholdt etter beste skjønn og overbevisning. Verdivurderingen er utført i henhold til gjeldende instruks. Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre det er angitt. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt eiendommen slik god skikk tilser.

Forutsetninger arealberegnning

Verdisetting av Landbrukseiendommer er basert på konsesjonsloven og gjeldende rundskriv utarbeidet av landbruksdepartementet. Dette innebærer at boligbebyggelsen på en landbrukseiendom skal verdsettes etter andre prinsipper enn det som benyttes ved verditaksering av vanlig boligeiendom. For arealmåling av bygninger brukes bruttoareal (BTA) og grunnflate. Disse målene brukes ved salg og alle andre typer oppdrag.

Verdisetting

Eideomen er eit konsesjonspliktig bruk, på Befring i Jølster. Jordbruksareal, skog og utmark med jaktrett er tillagt verdi i høve til pårekneleg ressursgrunnlag. Bustadhuse vert tillagt verdi i høve til teknisk standard og eideomen si plassering. Driftsbygningen er nedslitt og har ikke netto gjenverdi, og er vurdert som eit rivingssobjekt. Stølen ligg i fint naturområde med lett tilkomst og er tillagt skjønnsmessig verdi for bruk som rekreasjonsområde. Tunet ligg nordvendt med fint utsyn over dalen, i landbruksområde med spreidd busetnad og avstand på ca. 12 km til bygdesenteret Skei. I marknadsverdien er det tatt skjønnsmessig omsyn til riving av verdilause bygninger og fjerning av registrert avfall.

Markedsverdi:

Kr. 1 700 000

FØRDE, 22.09.2023



Bjarte Roska Førde Takstkontor AS, Storehagen 7, 6800 Førde
 Telefon: 57 82 07 60

Befarings- og eiendomsopplysninger

Rapportdata						Andre forhold		
Kunde: Thorleif Hindenes dødsbu						Forsikring:	Forsikringsdokument er ikke framlagt.	
Takstingeniør: Bjarte Roska								
Befaring/tilstedet: Befaringsdato: 19.09.2023. - Bjarte Roska. Takstøkonom/Takstingeniør MNT. Tlf. 907 44 376 - Jeannette Telebo. Leigebuar.								
Eiendomsopplysninger						Eiendommens arealer		
Eiend.betegnelse: Befring						Fulldyrket jord	daa	70,8
Eier: Thorleif Hindenes dødsbu						Overflatedyrket jord	daa	0,0
Hjemmelsovergang: 04.02.2004 Type: Fritt salg Opplysningene henta fra Eiendomsverdi.						Innmarksbeite	daa	3,5
Beliggenhet: Eigedommen ligg på Befring, i landbruksområde i midtre del av Stardalen i Sunnfjord kommune. Tunet og innmarksareala ligg i dalbotnen, om lag 300 moh., med utsyn til nærliggende område i grenda og dalføret mot vest. Til Stardalen bygdetun og barnehage er det om lag 1,5 km. Til bygdesenteret Skei, med barne- og ungdomsskule, idrettshall, butikkar og diverse andre kommunale og private servicetilbod, er det om lag 12km. Til regionsenteret Førde, med vidaregåande skular, høgskular, sjukhus, handelssenter og eit godt utval av andre servicetilbod, er det vel 55 km. Til tettstaden Sandane, som er kommunesenter i Gloppen, er det ca. 40 km.						Skog av svært høy bonitet	daa	44,9
Standard: Tunet er utbygd med eit bustadhus og ein driftsbygning. Bustadhuset, som er frå 2002, er prega av manglende vedlikehald. Driftsbygningen har ikke netto gjenverdi og er vurdert som eit rinvningsobjekt.						Skog av høy bonitet	daa	155,7
Konsesjonsplikt: Eigedommen er konsesjonspliktig.						Skog av middels bonitet	daa	52,3
Regulering: LNF- område						Skog av lav bonitet	daa	0,0
Kommuneplan: LNF- område						Uproduktiv skog	daa	54,6
Adkomstvei: Tunet ligg ved offentleg veg.						Myr	daa	18,6
Tilknytning vann: Eigedommen er tilknytta Befring private vassverk.						Åpen jorddekt fastmark	daa	3,1
Tilknytning avløp: Privat avløpsanlegg med slamavskiljar.						Åpen grunnlendt fastmark	daa	4,1
Heftelser: Gnr.323, bnr. 26 og 27 har tinglyst bestemmelse om veg gjennom tunet. Gnr.323, bnr.20 har tinglyst bestemmelse om vassleidning og gjerde. Tinglyst fredningsvedtak som gjelder Jostedalsbrean Nasjonalpark. For andre tinglyste heftelse og tinglyste jordskifte syner ein til Grunnboka.						Bebygde, vann, bre	daa	6,8
Andre forhold: Under synfaringa var det registrert avfall og skrot rundt driftsbygningen, ei bossfylling i eit skogholt like ved Befringsvegen ca 300 m aust for tunet, og ei utrangert gravemaskin ved elvekanten. Ein gjer merksam på at alle areal ikkje er kontrollerte.						Ikke klassifisert	daa	0,0
Sum arealer: daa 414,4								
Matrikkeldata						Kommentar		
Matrikkel: Kommune: 4647 SUNNFJORD Gnr: 323 Bnr: 2						Opplysnings om areal og arealfordeling er henta fra Nibio-Gardskart sine kart og flyfoto. Link til kart: https://gardskart.nibio.no/landbrukseiendom/4647/323/2/0?gardskartlayer=ar5kl13		
Hjemmelshaver: Thorleif Hindenes dødsbu								
Adresse: Befringsvegen 159, 6843 SKEI I JØLSTER								
Kommentar: Opplysningar frå matrikkelen er innhenta via Eiendomsverdi.								
Kilder/vedlegg						Kommentar		
Dokument/kilde: Dato Kommentar Status Sider Vedlagt						I ØK er eigedommen registrert med bruksrett til ein teig i fellesmarka aust for stølskvia.		
Eiendomsverdi: 19.09.2023 Matrikkelopplysningar Innhentet								
NIBIO Gardskart: 19.09.2023 Kart/flyfoto med arealregistreringar Innhentet								
Kommunekart.com: 19.09.2023 Kontroll av kommuneplan Innhentet								
Beskrivelser						Beskrivelser		
						Eiendom	Konsesjonspliktig bruk med fulldyrka jord, innmarksbeite, skog og utmark, tun med bygningar, stølskvie med stølhus, del i jaktvål med rett til å drive hjortejakt og med fiskerett i Stardalselva. Eigedommen ligg i område med spreidd busetnad knytta til landbrukseigedommar samt nokre frittliggende bustad- og fritidseigedommar.	
						Produksjon	Bruket er ute av produksjon og har ikke driftsbygning for vidare drift. Jordbruksarealet vert drive av eit nærliggande bruk som har leigeavtale for 10 år rekna frå 2022.	
						Odel	Eigedommen stettar arealkravet til odelsjord. Eigar, som fekk tinglyst heimel i 2004, overtok ikke bruket på odel. Odelshevdetida, som er 20 år, er ikke oppnådd. I taksten er det med bakgrunn i dette lagt til grunn at eigedommen ikkje er odlingsjord. Om dette er av betydning for sal og kjøp av eigedommen må det eventuelt nærmare vurderast.	
							Ein eigedom blir rekna som odlingsjord når fulldyrka eller overflatedyrka jord på eigedomen er over 35 dekar, eller det produktive skogarealet på eigedomen er over 500 dekar. Med til arealgrunnlaget blir rekna eigedomen sin del i realsameige.	
							Odelrett får odlaren når han har vore eigar med full eigedomsrett i 20 år. Hevdstida blir rekna frå den dagen hevdaren blir eigar med full eigedomsrett. Når ikkje anna er opplyst, reknar ein at han blei eigar då heimelen hans blei tinglyst.	
							Har eigaren ikkje annan heimel enn eigedomshevd, vinn han odel samstundes med at eigedomshevdta er fullført.	
						Kår	Ingen registrerte kårhefte.	
						Arrondering	Eigedommen er registrert med 6 teigar.	
							Teig 1 og 2 ligg på sør- og nordsida av Befringsvegen, og består av tun med bygningar, fulldyrka jord, innmarksbeite og skog.	

Teig 3 og 4 ligg i lia sør for tunet og i Befringsbakkane, og består av myrområde og skog- og utmark.
Vegen til Befringsdalen går gjennom teigen i Befringsbakkane.

Teig 5 er ein skog og utmarksteig som ligg ca 1300 m aust for tunet, i fjellsida sør for Befringsvegen.
Teigen har ikkje tilkomst frå veg.

Teig 6 er bruket si stølsvie, som ligg på Befringstølen, med tilkomst via bomveg til parkeringsplass i Befringsdalen og vidare etter sti på ca 700 m i lett turterren.

For utfyllande opplysningar om areal og teigdeling syner ein til Gardskartet.
Link til kart: <https://gardskart.nibio.no/landbrukseiendom/4647/323/2/0?gardskartlayer=ar5kl13>

Bygninger på eiendommen

Bustadhus

Bygningsdata



Byggeår: 2002 Kilde: Registrert byggeår

Verdivurdering

Normale byggekostn.:	Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)	Kr.	3 700 000
Frdrag:	Frdrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler, tilstandssvekkeler, gjenst. arbeider)	Kr.	- 1 100 000
Teknisk verdi:	Teknisk verdi	Kr.	2 600 000
Verdi:	Bustadhuset sin verdi for eigedommen er basert på bygningen sin tekniske standard, planløysing og eigedommen si plassering.	Kr.	1 400 000

Arealer

Etasje	Bruttoareal BTA m ²	Kommentar
Loft	34	33 m ² BRA - 3 soverom og gang. Kott under skråtaka.
1. etasje	86	78 m ² BRA - Vindfang, gang m/trapperom, kjøkken, stove, soverom, bad og vaskerom.
Kjeller	86	77 m ² BRA - Garasje, carport og bod.
Sum bygning:	206	

Kommentar areal

Arealet er oppmålt innvendig med lasermaalar. BTA er berekna areal, ikkje oppmålt.

Konstruksjoner og innvendige forhold - Bustadhus

Bygning, generelt

For utfyllande opplysningar om bustadhuset syner ein til vedlagt tilstandsrapport.

Driftsbygning

Bygningsdata



Byggeår: Kilde: Ukjent byggeår.

Verdivurdering

Verdi: Driftsbygningen har ikkje netto gjenverdi.

Arealer

Etasje	Bruttoareal BTA m ²	Kommentar
Grunnflate	250	Kjellar med gjødsellager. 1.etasje med fjøsrom, lager, mjølkerom. Løe og låve med lagerplass og tilkomst til siloar.
Sum bygning:	250	

Kommentar areal

Bygningen er til nedfalls. Oppført areal er bygningen si ca grunnflate.

Konstruksjoner og innvendige forhold - Driftsbygning

Bygning, generelt

Kort skildring av bygningen:
Grunnmur og ytterveggar i kjellaren og 1.etasje av betong- og murkonstruksjonar.

Golv og etasjeskilje av betong- og tredekke.

Ytterveggar over 1.etasje av grindverk med utvendig kleddning av trepanel.

Takkonstruksjon med saltakform, oppbygd av sperr med taktekking av skiferheller, etermittplater og metallplater.

Siloar av treverk, glasfiber og betong med takoverbygg.

Låvebru av betong.

Vindauge med trekarmar og enkle glas.

Portar og dører av treverk.

På vestsida av driftsbygningen er det gjødsellager av betong.

Standard/vedlikehald:

Betong- og murkonstruksjonane har fleire større sprekker.

Etasjeskilje over fjøsrommet er delvis samanbrote.

Råteskade i tredekke i løa.

Overflater, innreiingar og installasjonar er nedslitt.

Lekkasje i rør i mjølkerommet.

Eternittaket er nedslitt. Eternitt er eit asbesthaldig materiale som ved sanering må behandlast som spesialavfall.

Fleire lause skiferheller.

Bygningen har med omsyn til teknisk standard ikkje netto gjenverdi og vert vurdert som eit rivningsobjekt.

Andre verdikomponenter

Verdikomponenter			
Fulldyrka jord/innmarksbeite	Fulldyrka jord Innmarksbeite	70,8 daa. 3,5 daa.	390 000
		Areal med fulldyrka jord ligg på flatt lettdrive terregn. Under synfaringa var del av areala vassmetta, med synleg behov for dreneringstiltak. Det er ikkje framlagt opplysningar om grøftesystem og vasskanalar.	
Skog/utmark	Det er ikkje skogbruksplan eller andre nyare registreringar av skogsmarka. Skogsmarka vert difor skjønnsmessig vurdert etter registreringar gjort under synfaringa og opplysningsar henta frå kart og flyfoto.	120 000	
	Skogsmarka består av nokre granfelt og elles av naturleg tilvekst av lauv- og barskog. I to av teigane ligg del av skogsmarka innafor område som er registrert som vernskog.		
Jaktrett/fiskerett	Eigedommen er del av eit jaktvall med rett til å drive hjortejakt. Basert på bruket sitt arealgrunnlag er det lagt til grunn at jaktretten utgjer 1/2 til 3/4 fellingsløyve årleg. Årleg verdi av jaktretten vert med bakgrunn i dette sett til kr 2.300,-. I kapitaliseringsrenta, som er sett til 8%, er det tatt rimeleg omsyn til at utbytte frå jakt vil vere variabelt og at kvoten kan verte redusert.	27 500	
	Eigedommen har landareal med fiskerett langs Stardalselva. Fiskeretten er vurdert til å ikkje vere av økonomisk betydning.		
Tun og tomtetekniske installasjoner	Gardstun med tomtetekniske installasjoner.	200 000	
Stølskvie m/stølshus	Bruket har stølskvie med sel og fjøs på Befringstølen. Selet er ca 20 m ² , og er oppført i trekonstruksjon over ringmur av naturstein. Utvendig kledning er av trepanel og taktekkinga av knotteplast og torv. Bygningen treng utvendig vedlikehald. Omlegging av taktekkinga er påbegynt, men det gjenstår arbeid med tekking og torvlegging. Det var ikkje tilgang for innvendig synfaring. Fjøsen har ytterveggar av betong og saltak med taktekking av bølgjeblekplater. Betongveggane har store sprekker og taktekkinga er slitt. Bygningane har samlasett liten gjenverdi, men stølen ligg i fint naturområde med lett tilkomst og vert tillagt skjønnsmessig verdi for rekreasjonsbruk.	150 000	
Sum andre verdikomponenter:		887 500	

Sammendrag verdiberegning

Sammendrag verdikomponenter			
Bygninger ol:	Bustadhus	Kr.	1 400 000
	Driftsbygning		
Andre verdikomponenter:	Fulldyrka jord/innmarksbeite	Kr.	390 000
	Skog/utmark	Kr.	120 000
	Jaktrett/fiskerett	Kr.	27 500
	Tun og tomtetekniske installasjoner	Kr.	200 000
	Stølskvie m/stølshus	Kr.	150 000
Samlet verdi:		Kr.	2 287 500

Matrikkel: Gnr 323: Bnr 2
Kommune: 4647 SUNNFJORD KOMMUNE
Adresse: Befringsvegen 159, 6843 SKEI I JØLSTER

Førde Takstkontor AS
Storehagen 7, 6800 FØRDE
Telefon: 57 82 07 60



Matrikkel: Gnr 323: Bnr 2
Kommune: 4647 SUNNFJORD KOMMUNE
Adresse: Befringsvegen 159, 6843 SKEI I JØLSTER

Førde Takstkontor AS
Storehagen 7, 6800 FØRDE
Telefon: 57 82 07 60



Andre bilder

Andre bilder for oppdraget



Tilstandsrapport

∅ Befringsvegen 159, 6843 SKEI I JØLSTER

BOOK SUNNFJORD kommune

gnr. 323, bnr. 2

Areal (BRA): Enebolig 188 m²



Befaringsdato: 19.09.2023

Rapportdato: 22.09.2023

Oppdragsnr.: 18923-1193

Referansenummer: JI9891

Autorisert foretak: Førde Takstkontor AS

Vår ref: Bjarte Roska



Gyldig rapport
22.09.2023

Rapporten er gyldig i ett år fra befaringsdato. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapporetene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.

Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å oppdre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitiske sammenhenger, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

Rapportansvarlig

Bjarte Roska

Uavhengig Takstingeniør

bjarte@fordetakstkontor.no

907 44 376

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av [Forskrift til avhendingssloven](#). Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpeemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av veggger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornøyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

Vurdering mot byggeår

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av [Forskrift til avhendingsslova](#). Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ (MED MINDRE BYGNINGSDELEN ER NEVNT I RAPPORTEN)

- vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • tilleggsbygg slik som garasje, bod, annek, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarfremstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst ([Forside](#)) eller iVerdi ([Hjem-iVerdi](#)).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingsslova.



TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.



TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.



TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterkt slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om fare for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

Ved avvik som ikke krever umiddelbare tiltak (ingen umiddelbar kostnad) så blir TG2 markert med en lysere farge.



TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.



IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.



Ingen umiddelbare kostnader



Tiltak under kr 10 000



Tiltak mellom kr 10 000 - 50 000



Tiltak mellom kr 50 000 - 100 000



Tiltak mellom kr 100 000 - 300 000



Tiltak over kr 300 000

Hva er et anslag på utbedringskostnad?

Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligger avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten.

Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og markedspris på materialer og tjenesteyter.

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3, og slikt anslag kan også gis ved TG2.

Beskrivelse av eiendommen

Bustadhuset er fra 2002, oppført i tradisjonell konstruksjon med vanleg enkel standard på overflater, innreiinger og installasjoner.

Behov for teknisk oppgradering og modernisering som følge av registrerte skade, byggetekniske avvik samt elde og slitasje ut over normal bruksslitasje må pårekna.

Enebolig - Byggeår: 2002

[Gå til side](#)

UTVENDIG

Grunnmur av betong, antatt delvis med gjenbruk av eldre fundament/ringmur.

Betongdekke mellom kjellaren og 1.etasje.

Etasjeskilje av tredekk mellom 1.etasje og loftet.

Ytterveggar av bindingsverk med utvendig kledning av ventilert trepanel.

Takkonstruksjon med saltakform, oppbygd av A-takstolar med uisolerte kott og isolerte skråtak med overliggende luftespalte.

Taktekking av betongtakstein.

Vindskier av malt treverk med dekkbord i overgang til takekking av betongtakstein.

Takrenner og nedløpsrør av lakkert metall.

Luftehette av lakkert metall med plattlodd. Vindu med malte trekarmar med gjennomgående sprosset, 2-lags glas og spileventil.

Eldre vindu i innkledd terrasse ved inngangspartiet.

Ytterdør i vindfanget av treverk med malte overflater og 2-lags glas.

Ytterdør i vaskerommet i treverk med malte overflater og 2-lags glas og katteluke.

Ytterdør i kjellaren i treverk med finerte overflater.

Ledda stålport i garasjen.

Treterrass i fasade sør, ved inngangen til vaskerommet med takoverbygg.

Overbygd og delvis innkledd treplattning ved inngangspartiet.

Plassbygd tretrapp ved inngangen.

[Gå til side](#)

INNVENDIG

Golv med belegg og laminat, Veggar med malte strier og malt trepanel, Himling med malte plater.

1.etasje.

Loft.

Golv av ubehandla furugolv.

Veggar med malte strier.

Skråtak med ubehandla trepanel.

Kjellar

Golv av ubehandla betong.

Veggar av ubehandla betong, og skiljeveggar med plater med ubehandla og malte overflater.

Himlinger av ubehandla betong.

Vedomn i stova.

Pipe av lettklinkerblokk med malte og ubehandla pussa overflater.

Trekvit loftstrapp med spilerekkerkverk, handtre på vegg og barnesikringslister under trinna.

Trefyllingsdører med malte overflater, mellom stova og entreén med glas.

Trefyllingsdører med ubehandla overflater i loftet.

[Gå til side](#)

VÅTROM

Vaskerom med standard fra byggeåret.

Golv med varmekabel og golvbelegg med oppbrett langs veggane.

Plastsluk med klemring i overgang til tettesjikt av belegg.

Veggar med malt strie.

Himling med malte plater.

Opplegg for vaskemaskin.

Plugga vassrør og blenda avløp for skyllekum.

Ventilasjon med mekanisk avtrekk og tilluft gjennom spileventil i vinduet.

Bad med standard fra byggeåret.

Golv med varmekabel og belegg med oppbrett langs veggane.

Plastsluk med klemring i overgang til tettesjikt av belegg.

Veggar med våtromsbelegg.

Himling med malte plater.

Klosett, veggmontert servant, veggmontert dusj med dusjvegg, speil og lysarmatur.

Ventilasjon med mekanisk avtrekk og tilluft gjennom spileventil i vinduet.

[Gå til side](#)

KJØKKEN

Kjøkkeninnreiing med trekrite frontar og laminat benkeplate med nedfelt stålbeslag med 2 vaskekummer.

Laminat veggpanel mellom benkeskapa og overskapa.

Frittståande kvitevarer.

Ventilator tilknytta mekanisk avtrekk.

Beskrivelse av eiendommen

TEKNISKE INSTALLASJONER

[Gå til side](#)

Vassrør med rør-i-rør system fra open rørsentral i kjellaren.

Vassrør av kopar mellom inntak og varmtvasstank til open rørsentral under betongdekke

Avløpsrør av plast. Lufterør ført til kaldloft med vakumventil.

198 liter varmtvasstank fra 1999.

Mekanisk avtrekksvifte fra kjøkken, bad og vaskerom.

Ventilasjonen er elles basert på naturleg ventilering via spileventilar i vindu og opningsvindu.

Sentralstøvsugar, defekt.

Elektrisk anlegg med skjult installasjon.

Fordelingsskap med automatsikringar.

Varmekabel i vindfang, vaskerom, bad og kjellarbod.

Det er ikke forskriftsmessig brannlokningssapparat og brannvarsalar i bustaden.

TOMTEFORHOLD

[Gå til side](#)

Det er ikke kjennskap til byggegrunnen.

Det er ikke kjennskap til dreneringssystem.

Det er ikke kjennskap til utvendig leidningsnett.

Septiktanken er i Norva 24 registrert med volum på 4 m3, plassert på austsida av huset.

Ved grunnmuren i fasade aust er det rør for påfylling og lufting som truleg er tilknytta jordtank for oljelager.

Arealer

Oversikt over totalt bruksareal (BRA).

Enebolig			
ETASJE	TOTALT	P-ROM	S-ROM
Loft	33	33	0
1. Etasje	78	78	0
Kjeller	77	0	77
Sum	188	111	77

[Gå til side](#)

Befaring - og eiendomsopplysninger

[Gå til side](#)

Teknisk verdi bygninger 2 600 000

Forutsetninger og vedlegg

[Gå til side](#)

Lovlighet

Enebolig

- Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk

Avvik fra innhenta teikningar:


Det er ikke trapperom mellom kjellaren og 1. etasje.

Loftet har 3 soverom, ikke 2 som teikningen syner.

[Gå til side](#)


Sammendrag av boligens tilstand

Fordeling av tilstandsgrader



Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

Anslag på utbedringskostnad



Hva er anslag på utbedringskostnad? Se side 4.

Spesielt for dette oppdraget/rapporten

Tilstandsrapporten for bustadhuset er basert på NS 3600 og forskrift til avhendingslova, og er eit vedlegg til taksten av landbrukseddommen.
Egedommen vert selt frå dødsbu. Det er difor ikkje eigenerklæring eller gitt vesentlege opplysningar om egedommen, informasjonen om egedommen er dermed avgrensa.
Kostnadsestimat vert berre lagt inn for TG 3 der omgåande tiltak må pårekna. I kostnadsestimatet vil det kunne vere koplingar mellom ulike konstruksjonar/bygningskomponentar der tiltak må gjennomførast felles. For slike konstruksjonar/bygningskomponentar er det tatt skjønnmessig fordeling av kostnadsestimatet, eller kommentert at kostnaden er tatt omsyn til under andre tiltak.
Takstert teknisk verdi er basert på dagens byggekostnad med frådrag for elde, slitasje, skade og avvik i høve til dagens byggestandard og forskriftskrav.
For andre bygningar på egedommen vert det i skjematuret for landbruksstakten berre gitt ei forenkla skildring som ikkje er basert på detaljert nivå etter nemnde standard og forskrift.
Skjematuret har fastlagde tekstfelt på bokmålsform som ikkje kan endrast, rapporten vert elles skriven på nynorsk.

Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

Enebolig

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Utvendig > Nedløp og beslag [Gå til side](#)

Det er avvik:
Det er ikkje montert snøfangar på taket i samsvar med byggeåret sine foreskriftskrav.
Det er ikkje montert stigetrinn og plattform for tilkomst til pipa.
Det er ikkje lagt rør/grøfter for kontrollert vekkleiing av vatn frå taknedløpa.
Takutstikket i hjørnet mot sør er skada etter påkøyring. (Skaden er også kommentert under andre bygningsdeler.)
Dekkbord og vindskier er malingsslitt.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft [Gå til side](#)

Det er avvik:
Utkast frå mekanisk avtrekk har gått ut i loftskottet som ligg over kjøkken, soverom og vaskerom.
Isolasjonen og overflater i takkonstruksjonen i kottet er misfarga og påført luktskade etter damp og fett frå avtrekksvifta.
Kotta er ikkje ventilerte.
Skade på takutstikket i sørvestre hjørnet.
Skada flugenetting i luftespalten langs takutstikket.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Sammendrag av boligens tilstand

Utvendig > Utvendige trapper

[Gå til side](#)
Det er avvik:
Det er ikkje montert rekkverk rundt treplattingen ved trappa, og trappa manglar handre/rekkverk på begge sider.

 **Kostnadsestimat: Under 10 000**

Våtrøm > Overflater vegg og himling > Vaskerom

[Gå til side](#)
Det er avvik:
Slitt overflate og fleire hol etter demontert inventar på veggane i våtsona.
Hol i yttervegg, antatt for bruk av tørketrommel.
Holet er synleg frå utsida, men er skjult bak lausinventar innendig.
Fuktmerke i himlingen rundt avtrekkskanalen, antatt på grunn av avrenning av kondens.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Våtrøm > Bad - Generelt. > Bad

[Gå til side](#)
Det er avvik:
Veggbelegetti i dusjsona har sprekker.
Golvbelegetti er misfarga av varmekabelen.
Klosettet er ikkje festa til golvet.
Veggfeste for dusjen er laust og tettesjiktet rundt innfestinga er utett.
Dusjveggen er laus.
Mange demonteringshol i veggane i våtsona.
Badet har ikkje til strekkeleg tilluft for nødvendig luftgjennomstrøyming.
(Avvik ved avtrekksvifta er kommentert under ventilasjon.)
Fall i radius 80 cm frå slukrista er 10 mm, kravet er 1:50/16mm.
Nivåskilnad frå topp slukrist til topp tettesjikt ved dør er ca 10 mm, kravet er minimum 25 mm.
Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken

[Gå til side](#)
Det er avvik:
Ventilatoren er defekt.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Tekniske installasjoner > Ventilasjon

[Gå til side](#)
Det er avvik:
Avtrekksvifta har redusert funksjon.
Utkastet frå avtrekksvifta går ut i eit loftskott og har medført lukt- og dampskade i overflatene.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank

[Gå til side](#)
Det er avvik:
Dekselet over el. kopling til tanken er fjerna. (TG3)
Varmtvannstanken er tilknyttet el.anlegget med stikkontakt.
Varmtvannstank med effekt over 1500 watt skal etter NEK 2014 ha fast tilkopling til el. anlegget.
Varmtvannstanken har oppnådd normal brukstid.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Tekniske installasjoner > Andre installasjoner

[Gå til side](#)
Det er avvik:
Sentralstøvsugaren er defekt.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg

[Gå til side](#)
Elektrisk anlegg med skjult installasjon.
Fordelingsskap med automatsikringar.
Varmekabel i vindfang, vaskerom, bad og kjellarbod.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold

[Gå til side](#)
Det er ikkje forskriftsmessig brannslokningsapparat og brannvarsalar i bustaden.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Tomteforhold > Terrengforhold

[Gå til side](#)
Det er avvik:
Kjellargolvet ligg under nivået på fylkesvegen, og arealet mellom vegen og huset er ikke tilrettelagt for kontrollert vekkleiing av overflatevatn.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

[Gå til side](#)
 Tomteforhold > Drenering

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger

[Gå til side](#)

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

[Gå til side](#)
 Utvendig > Taktekking
Det er avvik:
Taktekkinga har flekkvis mosegroing og naturleg slitasje.
Fargeskilnad mellom taksteinen frå byggeåret og takstein som er skifta i samband med vedlikehald.
Skade på takstein over takutstikket mot sør.

Utvendig > Veggkonstruksjon

[Gå til side](#)
Det er avvik:
Det er ikkje montert musesperre under kledningen.
Kledningen treng generelt byggvask og ny overflatebehandling.
Det gjenstår montering av hjørnebord etter ombygging av veggane rundt overbygd inngangsparti.

Utvendig > vinduer

[Gå til side](#)
Det er avvik:

Sammendrag av boligens tilstand

Vindua er malingsslitte og har flekkvis misfarging i innvendige ubehandla overflater etter avrenning av kondens.
Vassbrett under vindua er montert opp under karmene og sidelistene på vindua står ned på vassbretta. Manglende dryppkant under karmene og listverket aukar faren for fuktksade i underkarmene.
Vindua i innkledd terrasse er ikkje lista.
Det manglar eitt glas i kjellarvindauga.

Utvendig > Dører [Gå til side](#)

Det er avvik:
Ytterdørene har flekkvise malingsslitasje.
Ytterdøra i vindfanget har sprekke i glaset og tek i karmen.
Ytterdøra i kjellaren er nedslitt med behov for rehabilitering/skifting.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger [Gå til side](#)

Det er avvik:
Terrassedekke mot sør er slitt.
Veggane rundt treterrassen ved inngangspartiet er med synleg bindingsverk innvendig og av enkel utføring.

Innvendig > Overflater [Gå til side](#)

Det er avvik:
Flekkvise merke i himlingen i kjøkkenet langs overskapet og ved ytterveggen, med mulig årsak i luftlekkasje og fukt frå avtrekkskanalen.
Nedsota himling over vedomnen i stova.
Kvistgjennomslag i malt trepanel.
Del av overflatene i 1.etasje er prega av lukt og misfarging frå røyking.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn [Gå til side](#)

Det er avvik:
Ved kontroll av golv i tilfeldig valde kontrollpunkt i 1. etasje og loftet vart det registrert:
15 mm retningsavvik/nivåskilnad i golvet i stova.
14 mm retningsavvik/nivåskilnad i golvet i entrene.
25 mm retningsavvik/nivåskilnad i golvet i soverommet mot sør i loftet.
10 - 12 mm retningsavvik/nivåskilnad i golva i andre loftsrrom.
Lokal knirk i enkelte golvflater.

Innvendig > Radon [Gå til side](#)

Det er avvik:
Bygningen er ikkje oppført med radonsperre og radonmåling er ikkje utført.
I radonkartet er område merka med "moderat til låg" varsemdgrad.

Innvendig > Pipe og ildsted [Gå til side](#)

Det er avvik:
Sotluka, som er plassert i stova, har laus lås.
Det er ikkje eldfast plate på golvet under sotluka.
Riss i murpussen og avskalling av maling på pipa ved omnen.
Vedomen er slitt og har sprekker i eldfaste plateinnlegg.

Innvendig > Innvendige dører [Gå til side](#)

Det er avvik:
Slitt overflatebehandling på nokre innvendige dører.
Fleire dører tek i karm og terskel.

Våtrøm > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom [Gå til side](#)

Det er avvik:
Slukrista er skada.
Golvbelegget er frå byggeåret og har som tettesjikt oppnådd over halvparten av forventa brukstid.

Våtrøm > Sanitærutstyr og innredning > Vaskerom [Gå til side](#)

Det er avvik:
Blenda avløpsrør er delvis laust.

Våtrøm > Ventilasjon > Vaskerom [Gå til side](#)

Det er avvik:
Avtrekkskanalen manglar ventil.
Vaskerommet har ikkje til strekkeleg tilluft for nødvendig luftgjennomstrøyming.
(Avvik ved avtrekksvifte er kommentert under ventilasjon.)

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken [Gå til side](#)

Det er avvik:
Lause hengsler på nokre frontar.
Kjøkkeninnreiinga har elles naturleg brukslitasje og bruksmerker.

Tekniske installasjoner > Vannledninger [Gå til side](#)

Det er avvik:
Det er ikkje tettemuffe mellom vassrøra og varerøra i kjøkkenbenken.
Irr på del av koparrøra i kjellaren.
Kjellarboda, som rørsentralen er plassert i, har varmekabel i golvet, men er ikkje isolert.
Det er ingen dokumentasjon for fagmessig utføring av rørinstallasjonar.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør [Gå til side](#)

Det er avvik:

Sammendrag av boligens tilstand

Det er ikkje fuga rundt rørgjennomføringa i veggens bak kjøkkenbenken og rundt rørgjennomføringane for avløpsrøra i vaskerommet.
Laust avløpsrør i vaskerommet for demontert skyllekum.
Lufterøret for avløpsanlegget er avslutta med vakumventil i loftskott.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter [Gå til side](#)

Det er avvik:
Sprekk i fundamentet under kjellardøra.
Det er ikkje synleg grunnmursplast utvendig på muren.

Tomteforhold > Septiktank [Gå til side](#)

Det er avvik:
Septiktanken har provisorisk lok.

Tomteforhold > Oljetank [Gå til side](#)

Det er avvik:
Det er truleg jordtank for oljelager på austsida av huset, men ingen kjennskap til om tanken har vore brukt.

Tilstandsrapport

ENEBOLIG


Byggeår
2002

Kommentar
Registrert byggeår.

UTVENDIG

Taktekking

Taktekking av betongtakstein.
Takflatene er kontrollert fra terregnplan.



Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Taktekkinga har flekkvis mosegroing og naturleg slitasje.
Fargeskilnad mellom taksteinen frå byggeåret og takstein som er skifta i samband med vedlikehald.
Skade på takstein over takutstikket mot sør.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Fjerne mosegroing.
Kontrollere lekter og takstein på skada takutstikk.
Takflatene bør kontrollerast regelmessig for skade og lekkasje rundt gjennomføringer for pipe og luftehette.
Luftehette av lakkert metall med plattlodd.

Nedløp og beslag

Takrenner og nedløpsrør av lakkert metall.
Vindskler av malt treverk med dekkbord i overgang til taktekking av betongtakstein.
Luftehette av lakkert metall med plattlodd.



Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Det er ikke montert snøfangar på taket i samsvar med byggeåret sine foreskriftskrav.
Det er ikke montert stigetrinn og plattform for tilkomst til pipa.
Det er ikke lagt rør/grøfter for kontrollert vekkleiing av vatn frå taknedløpa.
Takutstikket i hjørnet mot sør er skada etter påkøyring. (Skaden er også kommentert under andre bygningsdeler.)
Dekkbord og vindskier er malingsslitte.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Lukke forskriftsmessige avvik og reparere skada bygningsdelar.
Vedlikehald og overflatebehandling av dekkbord og vindskier.

Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Veggkonstruksjon

Bindingsverk med utvendig kledning av ventilert trepanel.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Det er ikke montert musesperre under kledningen.
Kledningen treng generelt byggvask og ny overflatebehandling.
Det gjenstår montering av hjørnebord etter ombygging av veggane rundt overbygd inngangsparti.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Montere musesperre/musebørste i nedre del av luftespalten under utvendig veggkledning.
Vedlikehald med vask av og overflatebehandling av utvendig kledning.


Takkonstruksjon/Loft

Takkonstruksjon med saltakform, oppbygd av A-takstolar med uisolerte kott og isolerte skråtak med overliggande luftespalte.
Kott med tregolv.

Tilstandsrapport



Luktskade og misfarging i overflater frå avtrekksluft i loftskott.



Utkastrør frå mekanisk avtrekk til luftehetta på taket er fjerna. Isolasjon og overflater er misfarga og luktskada. Vakumventilen, til høgre for avtrekksvifta, er kommentert under avløpsrør.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Utkast frå mekanisk avtrekk har gått ut i loftskottet som ligg over kjøkken, soverom og vaskerom. Isolasjonen og overflater i takkonstruksjonen i kottet er misfarga og påført luktskade etter damp og fett frå avtrekksvifta.
Kotta er ikkje ventilerte.
Skade på takutstikket i sørvestre hjørnet.
Skada flugenetting i luftespalten langs takutstikket.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Isolasjon som er påført luktskade må skiftast og overflater som er misfarga av damp og fett må reingjerast og luktsanerast.
Montere ventilar i kotta.
Skade på takutstikket i det sørvestre hjørnet må reparerast.
Skada flugenetting bør skiftast/erstattast med ny netting.

Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Vinduer

Vindu med malte trekarmar med gjennomgående sprosser, 2-lags glas og spileeventil.
Eldre vindu i innkledd terrasse ved inngangspartiet.



Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Vindua er malingsslitte og har flekkvis misfarging i innvendige ubehandla overflater etter avrenning av kondens.
Vassbretta under vindua er montert opp under karmane og sidelistene på vindua står ned på vassbretta. Manglande dryppkant under karmane og listverket aukar faren for fuktksade i underkarmane.
Vindua i innkledd terrasse er ikkje lista.
Det manglar eitt glas i kjellarvindauga.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Vedlikehald og ny overflatebehandling.

Dører

Ytterdør i vindfanget av treverk med malte overflater og 2-lags glas.
Ytterdør i vaskerommet i treverk med malte overflater og 2-lags glas og katteluke.
Ytterdør i kjellaren i treverk med finerte overflater.
Ledda stålport i garasjen.



Nedslitt ytterdør i kjellaren.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Ytterdørene har flekkvis malingsslitte.
Ytterdøra i vindfanget har sprekke i glaset og tek i karmen.
Ytterdøra i kjellaren er nedslitt med behov for rehabilitering/skifting.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Vedlikehald og overflatebehandling av ytterdørene i 1.etasje.
Rehabilitere/skifte ytterdøra i kjellaren.

Tilstandsrapport

Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Treterrasse i fasade sør, med takoverbygg ved inngangen til vaskerommet.
Overbygd og delvis innkledd treplattning ved inngangspartiet.



Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Terrassedekke mot sør er slitt.
Veggane rundt treterrassen ved inngangspartiet er med synleg bindingsverk innvendig og av enkel utføring.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
Vedlikehald med overflatebehandling og skifting av slitte terrassebord.

Utvendige trapper

Plassbygd tretrapp ved inngangen.



Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Det er ikke montert rekkverk rundt treplattingen ved trappa, og trappa mangler handtre/rekkverk på begge sider.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
Montere rekkverk mellom plattingen og trappeopningen og handtre på begge sider av trappeløpet.

Kostnadsestimat: Under 10 000

INNVENDIG

Overflater

1.etasje.
Golv med belegg og laminat,
Veggar med malt strie og malt trepanel,
Himling med malte plater.

Overflater i loft.
Golv av trekrite ubehandla furugolv.
Veggar med malt strie.
Skråtak med ubehandla trepanel.

Kjellar
Golv av ubehandla betong.
Veggar av ubehandla betong, og skiljeveggar av plater med ubehandla og malte overflater.
Himlingar av ubehandla betong.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Flekkvise merke i himlingen i kjøkkenet langs overskapa og ved ytterveggen, med mulig årsak i luftlekkesje og fukt fra avtrekkskanalen.
Nedsota himling over vedomnen i stova.
Kvitgjennomslag i malt trepanel.
Del av overflatene i 1.etasje er prega av lukt og misfaring fra røyking.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
Årsaka til merke i himlingen langs overskapa bør nærmare kontrollerast ved skifting av luktskada og misfarga isolasjon i kaldloftet.
Overflatemodernisering i 1.etasje må pårekna.

Etasjeskille/golv mot grunn

Betongdekke mellom kjellaren og 1.etasje.
Tredecke mellom 1.etasje og loftet.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Ved kontroll av golv i tilfeldig valde kontrollpunkt i 1. etasje og loftet vart det registrert:
15 mm retningsavvik/nivåskilnad i golvet i stova.
14 mm retningsavvik/nivåskilnad i golvet i entreen.
25 mm retningsavvik/nivåskilnad i golvet i soverommet mot sør i loftet.
10 - 12 mm retningsavvik/nivåskilnad i golva i andre loftsrom.

Lokal knirk i enkelte golflater.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
Retningsavvika er av avgrensa bruksmessig betydning. Tiltak er difor ikke vurdert som nødvendig, og bør med omsyn til kostnad eventuelt takast i samband med ei generell overflatemodernisering.

Radon

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Tilstandsrapport

Bygningen er ikke oppført med radonsperre og radonmåling er ikke utført.
I radonkartet er område merka med "moderat til låg" varsemgrad.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
Radonmåling vert anbefalt.

Pipe og ildsted

Vedomin i stova.
Pipe av lett klinkerblokk med malte og ubehandla pussa overflater.



Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Sotluka, som er plassert i stova, har laus lås.
Det er ikke eldfast plate på golvet under sotluka.
Riss i murpussen og avskalling av maling på pipa ved omnen.
Vedominen er slitt og har sprekker i eldfaste plateinnlegg.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
Skifte lås på sotluka.
Montere eldfast plate på golvet under sotluka.
Flikke og male pipa i stova.
Skifte skada eldfaste plateinnlegg i omnen, eller eventuelt heile omnen.

Rom Under Terregn

Rom under terregn har ytterveggar av betong. TG er basert på at det ikke er innvendig utforing med skadepotensial av fukt.

Innvendige trapper

Trekvit loftstrapp med spilrekkerwerk, handtre på vegg og barnesikringslister under trinna.



Innvendige dører

Trefyllingsdører med malte overflater, mellom stova og entreén med glas.
Trefyllingsdører med ubehandla overflater i loftet.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Slitt overflatebehandling på nokre innvendige dører.
Fleire dører tek i karm og terskel.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
Overflatebehandling av malte slitte dører.
Justere dører som tek i karm og terskel.

VÅTROM


1. ETASJE > VASKEROM

Generell

Vaskerom med standard frå byggeår.



Tilstandsrapport



Overflater vegg og himling

Vegg med malt strie.
Himling med malte plater.



Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Slitt overflate og fleire hol etter demontert inventar på veggane i våtsona.
Hol i yttervegg, antatt for bruk av tørketrommel. Holet er synleg frå utsida, men er skjult bak lausinventar innvendig.
Fuktmerke i himlingen rundt avtrekkskanalen, antatt på grunn av avrenning av kondens.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
Reparasjon av tettesjikt og overflater i våtsona og ny overflatebehandling av rommet.
Montere ventilrister over hol i yttervegg og kontrollere om gjennomføringa er tett.
Slipe/sparkle fuktmerke i himlingen og ny overflatebehandling.

Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Overflater Gulv

Golv med varmekabel og golvbelegg med oppbrett langs veggene.

Sluk, membran og tettesjikt

Plastsluk med klemring i overgang til tettesjikt av belegg.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Slukrista er skada.
Golvbelegget er frå byggeåret og har som tettesjikt oppnådd over halvparten av forventa brukstid.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
Skifte slukrist. Videreføring av vanleg vedlikehald.

Sanitærutstyr og innredning

 TG 2

Opplegg for vaskemaskin.
Plugga vassrør og blenda avløp for skyllekum.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Blenda avløpsrør er delvis laust.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
Reparere innfesting for blenda vassrør.

Ventilasjon

 TG 2

Ventilasjon med mekanisk avtrekk.
Tilluft gjennom spileventil i vinduet.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Avtrekkskanalen manglar ventil.
Vaskerommet har ikkje til strekkeleg tilluft for nødvendig luftgjennomstrøyming.
(Avvik ved avtrekksvifta er kommentert under ventilasjon.)

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
Montere ventil i avtrekkskanalen og montere ventil/luftespalte for auka tilluft.

Tilliggende konstruksjoner våtrum

 TG 1

Holtaking er utført i soverommet som ligg mot våtsona i vaskerommet.
Avvik er ikkje registrert.
TG er sett med omsyn til at avvik ikkje vart registrert, men ein gjer merksam på at punktvis kontroll ikkje er ein garanti for at det ikkje kan vere avvik andre plassar i konstruksjonen rundt våtrummet.

Tilstandsrapport



1. ETASJE > BAD

Generell

Bad frå byggeåret med slitte overflater.



Bad - Generelt.

 TG 3

Golv med varmekabel og belegg med oppbrett langs veggane.
Plastsluk med klemring i overgang til tettesjikt av belegg.
Veggar med våtromsbelegg.
Himling med malte plater.
Klosett, veggmontert servant, veggmontert dusj med dusjvegg, speil og lysarmatur.
Mekanisk avtrekk og tilluft gjennom spileventil i vinduet.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Veggbelegget i dusjona har sprekker.
Golvbelegget er misfarga av varmekabelen.
Klosettet er ikkje festa til golvet.
Veggfeste for dusjen er laust og tettesjiktet rundt innfestinga er utett.
Dusjveggen er laus.
Mange demonteringshol i veggane i våtsona.
Badet har ikkje til strekkeleg tilluft for nødvendig luftgjennomstrøyming.
(Avvik ved avtrekksvifta er kommentert under ventilasjon.)
Fall i radius 80 cm frå slukrista er 10 mm, kravet er 1:50/16mm.
Nivåskilnaden frå topp slukrist til topp tettesjikt ved dør er ca 10 mm, kravet er minimum 25 mm.

Konsekvens/tiltak

Tiltak:

Med omsyn til badet sin alder og registrert avvik vil totalrenovering vere mest hensiktsmessig.

Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

KJØKKEN

1. ETASJE > KJØKKEN

Overflater og innredning

 TG 2

Kjøkkeninnreiing med trekvite frontar og laminat benkeplate med nedfelt stålbeslag med 2 vaskekummer.
Laminat veggpanel mellom benkeskap og overskapa.
Frittståande kvitevarer.



Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Lause hengsler på nokre frontar.
Kjøkkeninnreiinga har elles naturleg bruksslitasje og bruksmerker.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Avtrek

 TG 3

Ventilator tilknytta mekanisk avtrekk.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Ventilatoren er defekt.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
Montere ny ventilator.
Kostnadsestimat: Under 10 000


TEKNISKE INSTALLASJONER

Vannledninger

 TG 2

Vassrør med rør-i-rør system frå open rørsentral i kjellaren.
Vassrør av kopar mellom inntak og varmtvasstank til open rørsentral under betongdekke

Tilstandsrapport



Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
- Det er ikke tettemuffe mellom vassrøra og varerøra i kjøkkenbenken.
Irr på del av koparrøra i kjellaren.
Kjellarboda, som rørsentralen er plassert i, har varmekabel i golvet, men er ikke isolert.
Det er ingen dokumentasjon for fagmessig utføring av rørinstallasjoner.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
- Montere tettemuffe mellom vassrøra og varerøra.
Kjellarboda må haldast frostfri for å unngå frostskade på røropplegget.

Avløpsrør

Avløpsrør av plast.
Lufterør ført til kaldloft med vakumventil.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
- Det er ikke fuga rundt rørgjennomføringa i veggen bak kjøkkenbenken og rundt rørgjennomføringane for avløpsrøra i vaskerommet.
Laust avløpsrør i vaskerommet for demontert skyllekum.
Lufterøret for avløpsanlegget er avslutta med vakumventil i loftskott.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
- Luftinga av avløpsanlegget bør førast over tak.
Laust avløpsrør i vaskerommet må festast.

Ventilasjon

Mekanisk avtrekksvifte for kjøkken, bad og vaskerom.
Ventileringa er elles basert på naturleg ventilering via spileventilar i vindu og opningsvindu.



Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
- Avtrekksvifte har redusert funksjon.
Utkastet frå avtrekksvifte går ut i eit loftskott og har medført lukt- og dampskade i overflatene.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
- Skifte avtrekkskvifte og avtrekkskanaler, og montere ny kanal for luftutkast gjennom takhetta.
Installasjon av balansert ventilering bør vurderast.

Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Varmtvannstank

198 liter varmtvasstank frå 1999.



Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
- Dekselet over el. kopling til tanken er fjerna. (TG3)
Varmtvassstanken er tilknytta el.anlegget med stikkontakt.
Varmtvassstank med effekt over 1500 watt skal etter NEK 2014 ha fast tilkopling til el. anlegget.
Varmtvassstanken har oppnådd normal brukstid.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
- Montere nytt deksel over el.koplinga på tanken.
Forskrifta har ikkje tilbakevirkande kraft. Omkopling er difor ikkje nødvendig, men vert generelt anbefalt med omsyn til branngrygleik.
Varmtvassstanken fungerer, men gjenverande brukstid vil med omsyn til alderen vere usikker.

Kostnadsestimat: Under 10 000

Tilstandsrapport

Andre installasjoner

 TG 3

Sentralstøvsugar.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
- Sentralstøvsugaren er defekt.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
- Montere ny ved behov.

Kostnadsestimat: Under 10 000



Elektrisk anlegg

 TG 3

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingsslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Elektrisk anlegg med skjult installasjon.

Fordelingsskap med automatsikringar.
Varmekabel i vindfang, vaskerom, bad og kjellarbod.

Generelt om anlegget

1. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank Ja
2. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Nei

Inntak og sikringsskap

3. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Nei
4. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Ja
5. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja

TG 3 er basert på manglende deksel over tilkoplinag til varmtvannstanken. (Også kommentert under punkt for varmtvannstank.)

Det er elles ingen kjennskap til installasjon og tilstand.
Kostnadsestimat er for el.kontroll. Eventuelle påbod om retting av avvik ut over det som er kommentert er ikkje tatt omsyn til.

Kostnadsestimat: Under 10 000

Branntekniske forhold

 TG 3

Det er ikke forskriftsmessig brannslokningsapparat og brannvarsalar i bustaden.

1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på sørknadspunktet, men minst Byggforskrift 1985?
Ja Brannslokningsapparat og brannvarsalar er fjerna.

Kostnadsestimat: Under 10 000

TOMTEFORHOLD

Byggegrunn

Det er ikke kjennskap til byggegrunnen.

Drenering

Det er ikke kjennskap til dreneringssystem.

Grunnmur og fundamenter

 TG 2

Grunnmur av betong. I nedre del av muren er det truleg delvis gjenbruk av eldre fundament/ringmur.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
- Sprekk i fundamentet under kjellardøra.
Det er ikke synleg grunnmursplast utvendig på muren.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
- Flikke sprekkene i fundamentet.
Manglende utvendig fuksikring av muren vil kunne medføre fuktgjennomslag i betongveggene.

Tilstandsrapport

Terrengforhold

 TG 3

Bygningen står i nordvendt skråning.



Nærmere kontroll er nødvendig. Om det er oljetank som har vore brukt må tanken sanerast.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Kjellargolvet ligg under nivået på fylkesvegen, og arealet mellom vegen og huset er ikke tilrettelagt for kontrollert vekkleing av overflatevatn.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Etablere kum og rørgate for vekkleing av overflatevatn langs nordsida av huset.

Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Utvendige vann- og avløpsledninger

 TG IU

Det er ikke kjennskap til utvendig leidningsnett.

Septiktank

 TG 2

Septiktanken er i Norva 24 registrert med volum på 4 m³, plassert på austsida av huset.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Septiktanken har provisorisk lok.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Montere nytt lok.

Oljetank

 TG 2

Ved grunnmuren i fasade aust er det rør for påfylling og lufting som truleg er tilknytta jordtank for oljelager.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Det er truleg jordtank for oljelager på austsida av huset, men ingen kjennskap til om tanken har vore brukt.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Beregninger

Teknisk verdi bygninger

Enebolig

Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)	Kr.	3 700 000
Fradrag (utidsmessighet, elde, vedlikeholds Mangler, gjenstående arbeider, svekkelse og forskriftsmangler)	Kr.	-
Sum teknisk verdi - Enebolig	Kr.	2 600 000

Sum teknisk verdi bygninger

Kr. **2 600 000**

Arealer, byggetegninger og brannceller



Hva er bruksareal?

BRA (BRUKSAREAL) = P-ROM (PRIMÆRROM) + S-ROM (SEKUNDÆRROM)
BRA er måleverdig areal innenfor yttervegger. P-Rom er rom som benyttes til kort eller langt opphold.
S-ROM er rom som benyttes til lagring, samt tekniske rom.



Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke og gangbart gulv.

Mer om arealer

Takstbransjens retningslinjer for arealmåling forklarer målereglene nærmere, blant annet om måling av areal ved bjelker og skråtak. For areal gjelder også Norsk standard 3940 areal- og volum-beregninger av bygninger med veiledning. Arealmålingene er basert på retningslinjene og bygnings-sakkyndiges eget skjønn. Arealet avrundes og oppgis i hele kvadratmeter (m²), og gjelder for tidspunktet da boligen ble målt.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. For eksempel kan et rom som under befaringen brukes til beboelse, bli regnet som primærrom, selv om kommunen ikke har godkjent det til slik bruk, eller selv om bruken er i strid med teknisk forskrift.

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søker kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 førfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Den bygningsakknydige ser på bruken av boligen opp mot byggetegninger og brannceller

Den bygningsakknydige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige, og vurderer da bruken av boligen opp mot tegningene. Bygningsakknydig kan avdekke om boligen ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggteknisk forskrift. Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningsakknydige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

Arealer

Enebolig

Etasje	Bruksareal BRA m ²			Primærareal (P-ROM)	Sekundærareal (S-ROM)
	Totalt	P-ROM	S-ROM		
Loft	33	33	0	Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Gang m/trapperom	
1. Etasje	78	78	0	Vindfang , Entré , Stue , Kjøkken , Soverom , Bad , Vaskerom , Trapperom	
Kjeller	77	0	77		Garasje , Garasje 2, Bod
Sum	188	111	77		

Kommentar

Areala er oppmålte innvendig med laser.

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk

Kommentar: Avvik fra innhenta teikningar:

Det er ikke trapperom mellom kjellaren og 1. etasje.

Loftet har 3 soverom, ikke 2 som teikningen syner.

Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift?

Ja Nei

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

Ja Nei

Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

Ja Nei

Kommentar: Vindua i loftet har lysopning i karmen med b x h = 46,5 x 97,3 cm, og tilfredsstiller ikke teknisk forskrift sine krav til rømningsveg.

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Til stede	Rolle
19.9.2023	Bjarte Roska	Takstingeniør
	Jeannette Telebo	Leigebuar

Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
4647 SUNNFJORD	323	2		0	414290.7 m ²	BEREGNET AREAL (Ambita)	Eiet

Adresse

Befringsvegen 159

Hjemmelshaver

Hindenes Thorleif dødsbu

Kommentar

Opplysningar er innhenta frå Ambita og Eiendomsverdi.

Siste hjemmelsovergang

Kjøpesum	År
605 000	2004

Forsikring

Selskap	Avtalenr	Type	Forsikringssum	Årlig premie

Kommentar

Forsikringsbevis er ikkje framlagt.

Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Eiendomsverdi	19.09.2023	Matrikkellopplysnigar	Gjennomgått	0	Nei
Kommunekart.com	19.09.2023	Kontroll av situasjonskart/arealplan	Gjennomgått	0	Nei

Tilstandsrapportens avgrensninger

STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER

- Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens omfang, struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer ved tilstandsrapportering for boliger og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling.
- Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansennivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
- Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i) **Tilstandsgrad 0, TG0:** Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii) **Tilstandsgrad 1, TG1:** Mindre avvik. Normal slitasje. Straks tiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii) **Tilstandsgrad 2, TG2:** Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de som ikke krever umiddelbare tiltak.

Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.

iv) **Tilstandsgrad 3, TG3:** Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.

v) **Tilstandsgrad TGiU:** Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

PRESISERINGER

- Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på godkjeningstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes

etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

- i) Bad, vaskerom (våtrom)
- ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkrerkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.
 - For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.
 - Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampsperrer bak. Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.
 - Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntakvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.
 - Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.
- Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

TILLEGSUNDERSØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).
- Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.
- Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.
- Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkennivå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.
- Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

Tilstandsrapportens avgrensninger

UTTRYKK OG DEFINISJONER

- Tilstand:** Byggverkets eller bygningsdagens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.
- Symptom:** Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.
- Skadegjørere:** Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.
- Fuktsøk:** Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.
- Fuktmaeling:** Måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).
- Utvidet fuktsøk (hulltaking):** Boring av hull for inspeksjon og fuktmaeling i risikosatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utførte kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.
- Normal slitasjegradi:** Forventet nedslitning av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdagens alder.
- Forventet gjenværende brukstid:** Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

AREALBEREGNING FOR BOENHETER

- Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven, Takstbransjens retningslinjer for arealmåling og Norsk Standard 3940, Areal- og volum-beregninger av bygninger, med veileddning. Hvis det er motsetning mellom disse, gjelder Takstbransjens retningslinjer.
- Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.
- Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttede vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være målbart, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. Samlet BRA for et plan eller en bruksenhets P-R ROM og S-R ROM til sammen. P-R ROM er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. P-R ROM er bruksareal av primærdelen. Vegger mellom P-R ROM måles som P-R ROM. S-R ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og tekniske rom. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som S-R ROM/målbart areal.
- Fordelingen mellom P-R ROM og S-R ROM er basert på retningslinjene og bygningssakkyndiges eget skjønn. Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-R ROM eller S-R ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for valg av arealkategorier.
- Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

PERSONVERN

Norsk takst, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler person-opplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her www.norsktaakst.no/norsk/om-norsktaakst/personvernerklæring/

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i bolig-omsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på <https://www.norsktaakst.no/norsk/om-norsktaakst/personvernerklæring/reservasjon/>

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her: <https://samtykke.vendu.no/JI9891>

KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se [www.takstklagenemnd.no](https://takstklagenemnd.no) for mer informasjon

Tilstandsrapport

⌚ Befringsvegen 157, 6843 SKEI I JØLSTER

📖 SUNNFJORD kommune

gnr. 323, bnr. 27

Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapporetene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.

Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å oppdre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitiske sammenhenger, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

Markedsverdi

900 000

Areal (BRA): Enebolig 170 m², Lagerbygg/bod 35 m²



Befaringsdato: 07.09.2023

Rapportdato: 26.09.2023

Oppdragsnr.: 21700-1059

Referansenummer: RR4711

Autorisert foretak: Førde Takstkontor AS

Vår ref: Ole Christian Åsen



Gyldig rapport
26.09.2023

Rapporten er gyldig i ett år fra befaringsdato. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Rapportansvarlig

Ole Christian Åsen
Uavhengig Takstingeniør
ole.christian@fordetakstkontor.no
918 21 807

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av [Forskrift til avhendingssloven](#). Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpeemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av veggger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det børres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornøyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

Vurdering mot byggeår

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av [Forskrift til avhendingsslova](#). Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ (MED MINDRE BYGNINGSDELEN ER NEVNT I RAPPORTEN)

- vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • tilleggsbygg slik som garasje, bod, annek, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarfremstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst ([Forside](#)) eller iVerdi ([Hjem-iVerdi](#)).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingsslova.



TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.



TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.



TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterkt slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om fare for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

Ved avvik som ikke krever umiddelbare tiltak (ingen umiddelbar kostnad) så blir TG2 markert med en lysere farge.



TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.



IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.



Ingen umiddelbare kostnader



Tiltak under kr 10 000



Tiltak mellom kr 10 000 - 50 000



Tiltak mellom kr 50 000 - 100 000



Tiltak mellom kr 100 000 - 300 000



Tiltak over kr 300 000

Hva er et anslag på utbedringskostnad?

Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligger avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten.

Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og markedspris på materialer og tjenesteyter.

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3, og slikt anslag kan også gis ved TG2.

Beskrivelse av eiendommen

Bustadhuset er ei eldre sperrestove med ukjent alder som vart flytta til tomta og tilbygd i 1970. Sperrestova er utvendig tilleggsisolert og kledd med trepanel. Innvendige veggflater er bevart i tilnærma original stand. Bygningen har elles tradisjonell konstruksjon og standard for byggjeåret 1970, med naturlege avvik i høve til dagens byggjekrav. Bygningen er i ein alder der ulike bygningskomponentar har oppnådd over halvparten av forventa brukstid, og for enkelte komponentar er tilnærma forventa brukstid oppnådd. Bygningen og tomta har etterslep på vedlikehald. Behov for teknisk oppgradering og modernisering som følge av elde og slitasje må difor pårekna.

Enebolig - Byggeår: 1970

UTVENDIG

[Gå til side](#)

Fundament og grunnmur under sperrestova av betong med natursteinsforblending. Grunnmurar under tilbygget av lettlinker med murpussa overflater. Golv i underetasjen av betong. Etasjeskille over krypkjellaren av tredekk med stubbeloftskonstruksjon. Etasjeskille i tilbygget av betongdekke og tredekk. Ytterveggar i sperrestova av lafta tømmerplank med utvendig tilleggsisolering og kleddning av trepanel. Ytterveggar i tilbygget av isolert bindingsverk med utvendig kleddning av trepanel. Takkonstruksjon i sperrestova med saltakform, oppbygd av sperrekonstruksjon med isolerte skråtak. Takkonstruksjon i tilbygget med saltakform og kaldloft, oppbygd av plassbygde takstolar med undertak av rupanel. Taktekking på sperrestova av papp, knotteplast og torvtak. Taktekking på tilbygget av profilerte stålplater. Takrenner av metall. Nedløp av plast og metall. Snøfangar på platetaket over inngangspartiet av stål. Pipehatt av stål. vindu i sperrestova av treverk med malte overflater og 1-lags glas, og eit vindu med 2-lags glas. Takvindu i sperrestova av treverk med lakkerte overflater og 2-lags glas. vindu i 1.etasje i tilbygget av treverk med malte overflater og 2-lags glas. vindu i underetasjen av treverk med 1-lags glas og enkelte vindu med 2-lags glas. Ytterdør av treverk med malte overflater og 1-lags ornamentglas. Ytterdør i sperrestova av treverk. Dører til underetasjen og til krypkjellaren med trefinerte og malte overflater. Terrasse ved fasade nord med skiferbelagt betongdekke og rekkekverk av treverk. Open garasje under terrassen: Golv av betong. Veggar av betongstein, lettlinker og gipsplater. Himling av betong. El.anlegg er installert.

INNVENDIG

[Gå til side](#)

Beskrivelse av eiendommen

Golv med belegg, laminat, tepper og heiltregolv. Veggar med lafta tømmerplank, malte og tapetserte plater, trepanel med malte overflater, murpuss, malte trefiberplater og finert interiørpanel. Himlinger i 1.etasje med trepanel og trefiberplater med malte overflater. Himlinger i underetasjen med ubehandla trefiberplater, ubehandla betong og porøse trefiberplater med asfaltimpregnering. Pipe av lettlinker med murpussa overflater. I sperrestova er det open plassbygd peis av naturstein og ein peisovn. Vedovn på kjøkkenet. Eldre vedovn i verkstadrommet i underetasjen. Trapp til underetasjen av treverk med lakkerte overflater. Dører med glatte trefinerte overflater. Dør mellom gangen og sperrestova av treverk med malte overflater.

VÅTROM

[Gå til side](#)

Bad i 1.etasje med standard frå byggjeåret. Golv med varmekablar og belegg. Veggar med våtromspanel. Himling med malte trefiberplater. Sluk av plast. Innreiing med vegghengt servant og overskap med speil og belysning. Fast bua dusjvegg med skyvedør. Rommet er naturleg ventilert.

Vaskerom i underetasjen med standard frå byggjeåret.

Golv av ubehandla betong. Veggar med murpussa overflater. Himling med ubehandla trefiberplater. Sluk av støypejern. Vegghengt skyllekar av plast. Opplegg for vaskemaskin. Rommet er naturleg ventilert.

KJØKKEN

[Gå til side](#)

Kjøkkeninnreiing med profilerte trefinerte frontar med malte overflater og benkeplate av laminat med nedfelt stålvask. Frittståande kvitevarer inkluderar steikeomn, oppvaskmaskin og kjøleskap. Ventilator med avtrekk ut.

SPESIALROM

[Gå til side](#)

Toalettrom med standard frå byggjeåret: Golv med varmekablar og belegg. Veggar med malte trefiberplater. Himling med malte trefiberplater. Innreiing med vegghengt servant, speil og belysning. Golvmontert toalett. Rommet er naturleg ventilert.

TEKNISKE INSTALLASJONER

Sanitæranlegg med vassrør av kopar. Avløpsrør av plast. Varmtvastank på 116 liter. Elektrisk anlegg med det meste som skjult installasjon i 1.etasje i tilbygget. Open installasjon i sperrestova og i underetasjen. Sikringsskap med skrusikringar. Varmepumpe i stova. Bygningen er naturleg ventilert. Brannslukkar er installert.

TOMTEFORHOLD

Tomt med gruslagt innkøyring og parkeringsplass, støttemurar av naturstein, naturleg vegetasjon og gjengrodd hage. Trapp av betong med natursteinsheller fra parkeringsplassen til inngangspartiet. Platting av treheller ved fasade nord.

Markedsvurdering

Totalt Bruksareal	205 m ²
Totalt Bruksareal for hoveddel	170 m ²
Totalpris	900 000

Arealer

[Gå til side](#)

Oversikt over totalt bruksareal (BRA).

Enebolig			
ETASJE	TOTALT	P-ROM	S-ROM
1.Etasje	97	97	0
Underetasje	73	0	73
Sum	170	97	73
Lagerbygg/bod			
ETASJE	TOTALT	P-ROM	S-ROM
1.Etasje	35	0	35
Sum	35	0	35

Befaring - og eiendomsopplysninger

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger 1 600 000

[Gå til side](#)

Beskrivelse av eiendommen

Forutsetninger og vedlegg

Lovlighet

[Gå til side](#)

Enebolig


- Det foreligger ikke tegninger

Lagerbygg/bod

- Det foreligger ikke tegninger

Sammendrag av boligens tilstand

Fordeling av tilstandsgrader



Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

Spesielt for dette oppdraget/rapporten

Eigedommen vert sett frå dødsbu. Det er difor ikkje eigenerklæring eller framlagt vesentlege opplysningar om eigedommen.

Tilstandsrapporten for bygningen er basert på NS 3600 og forskrift til avhendinglova. For lagerbygget/bua vert det berre gitt ei forenkla skildring som ikkje er basert på detaljert nivå for nemnde standard og forskrift. Kostnadsestimat vert berre lagt inn for TG 3 der omgående tiltak må pårekna. I kostnadsestimatet vil det kunne vere koplingar mellom ulike konstruksjonar/bygningskomponentar der tiltak må gjennomførast felles. For slike konstruksjonar/bygningskomponentar er det tatt skjønnmessig fordeling, eller kommentert at kostnaden er tatt omsyn til under andre tiltak. Skjematuret har fastlagde tekstfelt på bokmålsform som ikkje kan endrast, rapporten vert elles skriven på nynorsk.

Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

Enebolig

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Utvendig > Vinduer

Det er avvik:

Vindua har generelt slitt overflatebehandling. Punktert vindu på kjøkkenet og i eit soverom. Vinduet med 2-lags glas i stova kan ikkje lukkast med vridar.

Vindua med 1-lags glas i stova har fuktmerke. Vinduet på eit soverom kan ikkje lukkast og har råteskade.

Takvinduet i sperrestova har fuktmerke. Vinduet i vaskekjellaren har råteskade. Lysgravene framfor kjellarvindua er overgrødde. Vinduet i ei bod i underetasjen har råteskade og laus glasrutte.


Utvendig tetting/kitt på vindua i sperrestova har riss og slitasje. Vindua har oppnådd forventa brukstid. TG3 er sett med omsyn til vindu med råteskade og punkterte glas.

 **Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000**

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn

Det er avvik:

Anslag på utbedringskostnad



Hva er anslag på utbedringskostnad? Se side 4.

Sammendrag av boligens tilstand

Område med knirk i kjøkkengolvet.
Det er opplyst at etasjeskillet mellom verkstadrommet/bod og kjøkkenet rimar ved låg temperatur.
Det er ikke isolasjon under betongdekket i garasjerommet under soverommet.
Det er fuktmerker i himlingane i bodene, vaskerommet og i verkstadrommet i underetasjen.
Det er målt høgdeforskjell på golvet i sperrestova på 31mm gjennom heile rommet.
Det er målt høgdeforskjell på 30mm over lengde på 0,5 meter ved ytterdøra i vindfanget.
TG3 er sett med omsyn til standarden sine toleransekrav.

Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Innwendig > Rom Under Terregn [Gå til side](#)

Det er avvik:
Tregolvet i verkstadrommet har råteskade.
Fuktkontroll med piggar viser at trevirket er metta med fukt.
Innreilingane i verkstadrommet har muggsopp.
Det er registrert typisk kjellarlukt.
Ytterveggane har saltutslag med naturleg årsak i fukttransport gjennom konstruksjonen.
Det er opplyst at det blir kondens på overflatene ved låg temperatur.
Underetasjen er med omsyn til registrert fuktinngang og ikke eigna til innreiling og opphaldsrom.
TG er sett med omsyn til registrert fuktinngang og fuktskade i tregolvet.

Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Innwendig > Innwendige trapper [Gå til side](#)

Det er avvik:
Trappa har ikke forskriftsmessig fri høgde.
Trappa manglar rekkverk.
Opningane mellom opptrinna er målt til 15cm, dagens krav er maks 10 cm.

Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Innwendig > Varmekabler. [Gå til side](#)

Det er avvik:
Det er opplyst at varmekablane er defekt.

Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Våtrom > Generell > Bad [Gå til side](#)

Det er avvik:
Varmekablane og sluken har oppnådd over halvparten av forventa brukstid.
Våtromspanelen har glipper og er utført utan botnprofil.
Våtromsplatene i dusjona er fuktskada.
Vinduet er i våtsona og har ikke fuktbestandige material.
Rommet er berre naturleg ventilert.
NS3600 krev mekanisk avtrekk.
Badet stettar ikke dagens krav til oppbygging av våtrom.

Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Våtrom > Generell > Vaskerom [Gå til side](#)

Sammendrag av boligens tilstand

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger [Gå til side](#)

TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK [Gå til side](#)

Utvendig > Taktekking [Gå til side](#)
Det er avvik:
Taktekkinga av torv har oppnådd over halvparten av forventa brukstid.
Sløyse i overgangen mellom torvtaket og takplatene er overgrødde.
Lekkasje vil difor kunne oppstå.

Utvendig > Nedløp og beslag [Gå til side](#)

Det er avvik:
Det er opplyst at takrenna ved inngangspartiet ikke fangar opp takvatnet ved større nedbørsmengder.
Takrenna ved inngangspartiet er overgrødd.
Det er ikke montert snøfangar på takflata mot sør.
Nedløpet ved fasade sør manglar rør frå tappestykket.
Vindskiene har slitt overflate.

Utvendig > Veggbkonstruksjon [Gå til side](#)

Det er avvik:
Lafta tømmervegg i sperrestova har synlege merke etter mott.
Ytterveggane i sperrestova har enkelte fuktmerke ved overgangen til himlingen og synleg isolasjon i nokre lafteskøytar.
Fuktmalinger med piggar gav ikke utslag på fukt.
Dette er ikke garanti for at det ikke finst avvik i andre delar av konstruksjonen.
Vindsperra i underkant av utvendig tilleggsisolering er ikke tett.
Flekkvis og overmalte råteskader på den stående kledningen ved inngangspartiet og på enkelte hjørnebord.
Kledningen har generelt slitt overflate.
Skade og oppflising av eit hjørnebord og kassebord ved raftet i fasade sør.
Det er ikke synlege musesperrer bak kledningen.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft [Gå til side](#)

Det er avvik:

Det er fuktmerker i undertaket ved sløysa over inngangspartiet.
Fuktmerkene ligg over trapperommet, der det er registrert fuktmerker i himlinga.

Det er utført fuktkontroll i øvre kant av fuktmerka utan å avdekke avvik.

Det er rennemerker på pipa.
Isolasjonen sperrar for ventilering ved raftet enkelte plassar.

Delar av isolasjonen i himlinga over kjøkkenet er fjerna.

Det er registrert museekrement i isolasjonen.

Synlege høgdeavvik i mønet på taket over kjøkkenet.
Høgdeavvika er observert utvendig frå bakkenivå.

Takkonstruksjonen i sperrestova er gjenkledd og kan ikke kontrollerast.

Utvendig > Dører [Gå til side](#)

Det er avvik:
Ytterdørene har slitt overflate.
Ytterdørene i underetasjen tar i karmen.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger [Gå til side](#)

Det er avvik:
Rekkverket på terrassen er målt til 88cm. Dagens krav er 1 meter.
Rekkverk med høgde under 90 cm stettar heller ikke tidlegare føreskrifter sine krav til høgde.
Opningane mellom horisontale rekkverksbord er målt til 5cm, dagens krav er maks 2cm opning.
Rekkverket har slitt overflatebehandling.
Det er riss i flisefugene mellom skiferhellene.
Mosevekst på dekket langs ytterveggane.
Synleg armeringsjern og avskalling av betong grunna rust i armeringa.
Plattingen av treheller har råteskade..

Utvendig > Open garasje under terrassen [Gå til side](#)

Det er avvik:
Veggane har saltutslag med naturleg årsak i fukttransport gjennom konstruksjonen.
Betongdekket har riss.

Det er fuktmerker på ein trebelje ved garasjeopninga.
Mosevekst på innvendige veggar ved garasjeopninga.
Garasjerommet er brukt til lagring av inventar, delar av rommet var ikke tilgjengeleg for kontroll.

Utvendig > Utvendige trapper [Gå til side](#)

Det er avvik:
Opningane i underkant av rekkverket er målt til 28cm.
Dagens krav er maks 10cm opning.
Trappa manglar handlist.
Trappa har setningar, riss og lause steinar.

Det er avvik:

Det er ikkje membran i våtsonene, fuktadskade vil difor kunne oppstå.
Sluken er rusta og har oppnådd forventa brukstid.
Det er opplyst av det er tilbakeslag i sluken når vaskemaskina tømmer seg.
Betonggolvet har riss.
Ytterveggane har saltutslag.
Himlinga har fuktmerke ved rørgjennomføringane.
Rommet er berre naturleg ventilert.
NS3600 krev mekanisk avtrekk.
Vaskerommet stettar ikke dagens krav til oppbygging av våtrom.

Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken [Gå til side](#)

Det er avvik:
Fettfilteret er fjerna og viftebladet ligg opent.

Kostnadsestimat: Under 10 000

Tekniske installasjoner > Varmepumpe [Gå til side](#)

Det er avvik:
Det er opplyst at pumpa er defekt og ikke er i bruk.

Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg [Gå til side](#)

Elektrisk anlegg med det meste som skjult installasjon i 1.etasje i tilbygget.
Open installasjon i sperrestova og i underetasjen.
Sikringsskap med skrusikringar.
Eigedommen vert selt via dødsbu og det er ingen kjennskap til el-anlegget.

Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold [Gå til side](#)

Brannslukkar er installert.

Kostnadsestimat: Under 10 000

Tomteforhold > Terrenghold [Gå til side](#)

Det er avvik:
Terrenget ved bergknausen ved fasade sør har synleg vassig og fall mot bygningen.
Eigedommen ligg i definert faresone for skred i bratt terren.
Link til temakart NVE:
<https://temakart.nve.no/tema/Skredfaresone>
TG3 er sett med omsyn til terrenghfall mot bygningen.

Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

TG 10 KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT [Gå til side](#)

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad [Gå til side](#)

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom [Gå til side](#)

Sammendrag av boligens tilstand

Innvendig > Overflater

[Gå til side](#)

Det er avvik:

Himlinga i trapperommet, i gangen og eit soverom i 1.etasje har fuktmerke.
Det er rukker i golvbelegg og tepper i 1.etasje.
Golvbelegget i underetasjen har skader og sprekker i skøytane.
Overflatene er av eldre standard med naturleg elde og slitasje.

Innvendig > Radon

[Gå til side](#)

Det er avvik:

Det er ikkje utført radonmålinger og bygningen er ikkje utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted

[Gå til side](#)

Det er avvik:

Plata under omnien på kjøkkenet har ikkje forskriftsmessig lengde på minimum 30cm framfor ileggsluka.
Malinga på brannmuren på kjøkkenet flassar.
Vedomen på kjøkkenet har ikkje forskriftsmessig avstand på 300mm til brennbart materiale.
Omnien på kjøkkenet har røykrør av ventilasjonsrør.
Pipa på kjøkkenet har rennemerker.
Himlinga rundt pipa i underetasjen har fuktmerke.
Pipa i verkstadrommet har saltutslag.
Vedovnen i verkstadrommet er rusta og manglar ildfast underlagsplate.
Stålplatene framfor brennkammeret på elementpeisen er lause.
Det er opplyst at elementpeisen ikkje blir brukt grunna tilbakeslag av røyk frå pipa.

Innvendig > Krypkjeller

[Gå til side](#)

Det er avvik:

Krypkjellaren har begrensa tilkomst grunna lagra inventar og material.
Krypkjellaren er difor kontrollert frå dørpningen mellom boda og krypkjellaren.
Lagra material og inventar har muggsopp.
Krypkjellaren har begrensa ventilering.
Det er ikkje fuktsporre på grunnen.

Innvendig > Innvendige dører

[Gå til side](#)

Det er avvik:

Døra mellom gangen og sperrestova kunne ikkje opnast grunna plassering av inventar.
Dørene i underetasjen har fuktmerke og muggsopp.
Enkelte dører tar i karmen.
Dørene har naturleg elde og slitasje.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken

[Gå til side](#)

Det er avvik:

Ein sokkelfront under innreiinga er laus.
Benkeplata over oppvaskmaskina har fuktmerke.
Kjøkkeninnreiinga har naturleg elde og slitasje.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom

[Gå til side](#)

Det er avvik:

Varmekablane har oppnådd over halvparten av forventa brukstid.
Det er fuktmerke i himlinga og rennemerker på veggen over vasken.
Fuktkontroll med piggar gav ikkje utslag på fukt i himlinga.
Rommet er berre naturleg ventilert.
NS3600 krev mekanisk avtrekk.
Dørbladet mellom toalettrommet og badet er fjerna.
Toalettrommet har standard frå byggjeåret med naturleg elde og slitasje.

Tekniske installasjoner > Vannledninger

[Gå til side](#)

Det er avvik:

Det er fuktmerke rundt rørgjennomføringane i himlinga i vaskerommet.
Vassrøra i himlinga på vaskerommet har irr.
Det er opplyst at vassinntaket fryser ved låg temperatur.
Vassrøra av kopar har oppnådd over halvparten av forventa brukstid.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør

[Gå til side](#)

Det er avvik:

Avløpsrøra av plast har oppnådd over halvparten av forventa brukstid.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon

[Gå til side](#)

Det er avvik:

Ventilasjonskanalane på kaldloftet og i krypkjellaren er av eternitt.
Eternitt er eit asbesthaldig materiale som ved eventuell sanering må behandlast som spesialavfall.
Enkelte vindu kondenserar som følge av manglende ventilering.
Fuktnivået underetasjen indikerar manglende ventilering.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank

[Gå til side](#)

Det er avvik:

Varmtvastanken har provisorisk understøtting med ein treplanke i framkant.
Varmtvastanken er tilknytta el.anlegget med stikkontakt.
Varmtvastank med effekt over 1500 watt skal etter NEK 2014 ha fast tilkopling til el. anlegget.

Tomteforhold > Drenering

[Gå til side](#)

Det er avvik:

Sammendrag av boligens tilstand

TG er basert på at dreneringa er svekka med omsyn til registrert fukttransport i grunnmuren og i del av golva i underetasjen.
Det er ikkje synleg grunnmursplast utvendig på muren.

Tomteforhold > Grunnmur og fundament

[Gå til side](#)

Det er avvik:

Murpussen har enkelte riss.
Sprekker, avskalling og riss rundt vindua i vaskerommet og i ei bod.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer

[Gå til side](#)

Det er avvik:

Muren har riss og lause steinar.

Tomteforhold > Andre tomteforhold

[Gå til side](#)

Det er avvik:

Tomta og hagen er gjengrodd og har etterslep på vedlikehald.

Tilstandsrapport

ENEBOLIG



Byggeår
1970

Kommentar
Kilde: Tidlegare verditakst

Tilbygg / modernisering

2003 Skifting av taktekking med stålplater.
(kilde: tidlegare verditakst)

UTVENDIG

Taktekking

 TG 2

Taktekking på sperrestova av papp, knotteplast og torvtak.

Taktekking på sperrestova er antatt å vere frå byggeåret.

Taktekking på tilbygget av profilerte stålplater frå 2003.

Takflatene er kontrollert frå bakkenivå.



Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Taktekkinga av torv har oppnådd over halvparten av forventa brukstid.

Sløysene i overgangen mellom torvtaket og takplatene er overgrodde.

Lekkasje vil difor kunne oppstå.


Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Sløysene bør renskast og kontrollerast for eventuelle lekkasjar.

Vidareføring av vanleg tilsyn og vedlikehald.

Takrenner av metall
Nedløp av plast og metall.
Snøfangar på platenetaket over inngangspartiet av stål.
Pipehatt av stål.



Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Det er opplyst at takrenna ved inngangspartiet ikkje fangar opp takvatnet ved større nedbørsmengder.

Takrenna ved inngangspartiet er overgrodd.

Det er ikkje montert snøfangar på takflata mot sør.

Nedløpet ved fasade sør manglar rør frå tappestykket.

Vindskiene har slitt overflate.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Lukking av avvik.

Takrenna bør renskast.

Det bør monterast snøfangarar.

Montere manglande nedløpsrør.

Vidareføring av vanleg tilsyn og vedlikehald med overflatebehandling.

Veggkonstruksjon

 TG 2

Ytterveggar i sperrestova av lafta tømmerplank med utvendig tilleggsisolering og kledning av trepanel.

Ytterveggar tilbygget av isolert bindingsverk med utvendig kledning av trepanel.




Manglande vindtetting.

Tilstandsrapport

Takkonstruksjon i sperrestova med saltakform, oppbygd av sperrekonstruksjon med isolerte skråtak.
Takkonstruksjon i tilbygget med saltakform og kaldloft, oppbygd av plassbygde takstolar med undertak av rupanel.




Flekkvis overmalt råteskade.



Merker etter mott.



Fuktmerker ved ei sløys.



Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Det er fuktmerker i undertaket ved sløysa over inngangspartiet.

Fuktmerkene ligg over trapperommet, der det er registrert fuktmerker i himlinga.

Det er utført fuktkontroll i øvre kant av fuktmerka utan å avdekke avvik.

Det er rennemerker på pipa.

Isolasjonen sperrar for ventilering ved raftet enkelte plassar.

Deler av isolasjonen i himlinga over kjøkkenet er fjerna.

Det er registrert museeskrement i isolasjonen.

Synlege høgdeavvik i mønet på taket over kjøkkenet. Høgdeavvika er observert utvendig frå bakkenivå.

Takkonstruksjonen i sperrestova er gjenkledd og kan ikkje kontrollerast.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Med omsyn til påvist misfarging og fuktmerke bør takkonstruksjonen regelmessig kontrollerast for fuktksader.

Innføring av avstandslektar mellom isolasjonen og undertaket.

Montere manglande isolasjon.

Tiltak på høgdeavvik er ikkje vurdert.

Dokumentasjon for oppbygging av takkonstruksjonen i sperrestova må om mogleg framleggast.

Vinduer


 TG 3

Nedløp og beslag

 TG 2

Tilstandsrapport

Vindu i sperrestova av treverk med malte overflater og 1-lags glas, og eit vindu med 2-lags glas.
Takvindu i sperrestova av treverk med lakkerte overflater og 2-lags glas.
Vindu i 1.etasje i tilbygget av treverk med malte overflater og 2-lags glas.
Vindu i underetasjen av treverk med 1-lags glas og enkelte vindu med 2-lags glas.
To vindu med 2-lags glas frå 1994 og karmar frå byggjeåret.



Ytterdør 1.etasje.



Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Vindua har generelt slitt overflatebehandling.
Punktert vindu på kjøkkenet og i eit soverom.
Vinduet med 2-lags glas i stova kan ikkje lukkast med vridar.
Vindua med 1-lags glas i stova har fuktmerke.
Vinduet på eit soverom kan ikkje lukkast og har råteskade.
Takvinduet i sperrestova har fuktmerke.
Vinduet i vaskekjellaren har råteskade.
Lysgravene framfor kjellarvindua er overgrødde.
Vinduet i ei bod i underetasjen har råteskade og laus glasroute.
Utvendig tetting/kitt på vindua i sperrestova har riss og slitasje.
Vindua har oppnådd forventa brukstid.
TG3 er sett med omsyn til vindu med råteskade og punkterte glas.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
Vindua med råteskade og punkterte glas bør bytast.
Vindu med 2-lags glas produsert før 1985 kan innehale miljøgifter og må ved ei eventuell sanering behandlast som spesialavfall.
Lukking av avvik.
Vidareføring av vanleg tilsyn og vedlikehald med overflatebehandling.

Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Dører

Ytterdør av treverk med malte overflater og 1-lags ornamentglas.
Ytterdør i sperrestova av treverk.
Dører til underetasjen og til krypkjellaren med trefinerte og malte overflater.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Ytterdørene har slitt overflate.
Ytterdørene i underetasjen tar i karmen.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
Justere dører.
Vidareføring av vanleg tilsyn og vedlikehald med overflatebehandling.

Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Terrasse ved fasade nord med skiferbelagt betongdekke og rekksverk av treverk.
Plattin av treheller ved fasade nord.



Synlege armeringsjern

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Rekkverket på terrassen er målt til 88cm. Dagens krav er 1 meter.
Rekkverk med høgde under 90 cm stettar heller ikkje tidlegare føreskrifter sine krav til høgde.
Oppningane mellom horisontale rekksverksbord er målt til 5cm, dagens krav er maks 2cm opning.
Rekkverket har slitt overflatebehandling.
Det er riss i flisefugene mellom skiferhellene.
Mosevekst på dekket langs ytterveggene.
Synleg armeringsjern og avskalling av betong grunna rust i armeringa.
Plattingen av treheller har råteskade..

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Tilstandsrapport

Høgda på rekksverket bør oppgraderast til dagens krav.
Forskrifta for opningar i rekksverket har ikkje tilbakevirkande kraft.
Oppgradering med omsyn til opningar er soleis ikkje nødvendig, men vert anbefala med omsyn til sikkerheit.
Rehabilitering av flisefugene og lokal reparasjon av skade på armering/betong.
Treheller med råteskader må skiftast.
Fjerning av mose og vidareføring av vanleg tilsyn og vedlikehald.

Open garasje under terrassen



Open garasje på ca 20m2.

Golv av betong.
Veggar av betongstein, lettaklinter og gipsplater.
Himling av betong.
Elanlegg er installert.



Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Oppningane i underkant av rekksverket er målt til 28cm. Dagens krav er maks 10cm opning.
Trappa manglar handlist.
Trappa har setningar, riss og lause steinar.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
Forskrifta for opningar i rekksverket har ikkje tilbakevirkande kraft.
Oppgradering er difor ikkje nødvendig men anbefalet med omsyn til sikkerheit.
Montere handlist.
Lokal utbetring av setningar, riss og lause steinar.

INNVENDIG

Overflater

Golv med belegg, laminat, tepper og heiltregolv.
Veggar med lafta tømmerplank, malte og tapeterte plater, trepanel med malte overflater, murpuss, malte trefiberplater og finert interiørpanel.
Himlinger i 1.etasje med trepanel og trefiberplater med malte overflater.
Himlinger i underetasjen med ubehandla trefiberplater, porøse trefiberplater med asfaltimpregnering og ubehandla betong.



Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Himlinga i trapperommet, i gangen og eit soverom i 1.etasje har fuktmerke.

Det er rukker i golvbelegg og tepper i 1.etasje.
Golvbelegetten i underetasjen har skader og sprekkar i skøytepanelet.
Overflatene er av eldre standard med naturleg elde og slitasje.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
Modernisering ved behov.
Tiltak på fuktmerker er vurdert under "taktekking" og "takkonstruksjon".

Etasjeskille/golv mot grunn

Golv i underetasjen av betong.
Etasjeskille over krypkjellaren av tredekk med stubbeloftkonstruksjon.
Etasjeskille i tilbygget av betongdekke og tredekk.

Tilstandsrapport



Fuktmerker i himlinga i vaskerommet.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Område med knirk i kjøkkengolvet.
Det er opplyst at etasjeskillet mellom verkstadrommet/bod og kjøkkenet rimir ved låg temperatur.
Det er ikke isolasjon under betongdekket i garasjerommet under soverommet.
Det er fuktmerker i himlingane i bodene, vaskerommet og i verkstadrommet i underetasjen.
Det er målt høgdeforskjel på golvet i sperrestova på 31mm gjennom hele rommet.
Det er målt høgdeforskjell på 30mm over lengde på 0,5 meter ved ytterdøra i vindfanget.
TG3 er sett med omsyn til standarden sine toleransekrav.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Lokal utbetring av knirk.
Etasjeskillet må nærmere kontrollerast for fuktskader, og oppgraderast med omsyn til kuldegjennomslag.
For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høgdeforskjellar rettast opp.
Kostnadsmessig vil det ikke svare seg i denne typen bygning.
Ved eventuell rehabilitering kan oppretting vurderast.

Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Radon

 TG 2

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Det er ikke utført radonmålinger og bygningen er ikke utført med radonsperre.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Radonmåling vert anbefalt.

Pipe og ildsted

 TG 2

Pipe av lettklinker med murpussa overflater.
I sperrestova er det open plassbygd peis av naturstein og ein peisomn.
Vedomn på kjøkkenet.
Eldre vedomn i verkstadrommet i underetasjen.



Vedovn i underetasjen.



Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Plata under omnen på kjøkkenet har ikke forskriftsmessig lengde på minimum 30cm framfor ileggsluka.
Malinga på brannmuren på kjøkkenet flassar.
Vedomnen på kjøkkenet har ikke forskriftsmessig avstand på 300mm til brennbart materiale.
Omnen på kjøkkenet har røykrør av ventilasjonsrør.
Pipa på kjøkkenet har rennemerker.
Himlinga rundt pipa i underetasjen har fuktmerke.
Pipa i verkstadrommet har saltutslag.
Vedovnen i verkstadrommet er rusta og manglar ildfast underlagsplate.
Stålplatene framfor brennkammeret på elementpeisen er lause.
Det er opplyst at elementpeisen ikke blir brukt grunna tilbakeslag av røyk frå pipa.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:


TG er sett med omsyn til registrert fuktnivå og fuktskade i tregolvet.

Tilstandsrapport

Plata under omnen på kjøkkenet bør skiftast.
Forskriftsmessig avstand mellom omnen og brennbart materiale må etablerast.
Ventilasjonsrøret på omnen i kjøkkenet må skiftast til godkjent røykrør.
Pipehatten og gjennomføringa for pipa bør sjekkast for lekkasjar.
Ildfast plate bør monterast under omnen i kjellaren.
Platene på elementpeisen bør festast.
Lukking av avvik.

Rom Under Terregn

 TG 3
Tregolvet med råteskade må fjernast.
Sanering av muggsopp.
Det påviste fuktnivået gjev grunn til å overvåke konstruksjonen.
Sjå og punkt under "drenering".
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000



Boder, verkstadrom og vaskerom har ytterveggar under terrenget.
Golv med belegg og ubehandla betong. I verkstadrommet er det tregolv lagt direkte på betongen.
Ytterveggar av lettklinker med murpussa overflater. Ei bod er utelekt med trepanel.
Himlingar med trefiberplater, ubehandla betong og porøse trefiberplater med asfaltimpregnering.

Krypkjeller

 TG 2
Krypkjellar med synleg fjell. Golv av betong ved døropningen.
Ytterveggar av lettklinker og betongstein.
Himling med trepanel.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Krypkjellaren har begrensa tilkomst grunna lagra inventar og material.
Krypkjellaren er difor kontrollert frå døropningen mellom boda og krypkjellaren.
Lagra material og inventar har muggsopp.
Krypkjellaren har begrensa ventilering.
Det er ikkje fuktsperrer på grunnen.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
Lagra materiale og inventar bør fjernast.
Bedre ventilering bør etablerast.
Legge fuktsperrer mot grunnen.
Regelmessig tilsyn.

Innvendige trapper

 TG 3
Trapp til underetasjen av treverk med lakkerte overflater.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Trappa har ikke forskriftsmessig fri høgde.
Trappa manglar rekkverk.
Oppningane mellom opptrinna er målt til 15cm, dagens krav er maks 10 cm.



Konsekvens/tiltak


- Tiltak:
Lukking av avvik.
Montere rekkverk.
Forskrifta for opningar i trinna har ikke tilbakevirkande kraft.
Oppgradering er soleis ikkje nødvendig, men vert anbefalt med omsyn til sikkerheit.

Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Innvendige dører

 TG 2
Dører med glatte trefinerte overflater.
Dør mellom gangen og sperrestova av treverk med malte overflater.

Tilstandsrapport



Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Døra mellom gangen og sperrestova kunne ikke opnast grunna plassering av inventar.
Dørene i underetasjen har fuktmerke og muggsopp.
Enkelte dører tar i karmen.
Dørene har naturleg elde og slitasje.


Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
Justering av dører og sanering av muggsopp.
Modernisering ved behov.

Varmekabler.



Varmekabler i gangen i 1.etasje.



Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Det er opplyst at varmekablene er defekt.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
Varmekablene må skiftast.

Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

VÅTROM

1.ETASJE > BAD

Generell



Bad med standard frå byggjeåret.

Golv med varmekabler og belegg.
Veggar med våtromspanel.

Himling med malte trefiberplater.
Sluk av plast.

Innreiling med veggengt servant og overskap med speil og belysning.
Fast bua dusjvegg med skyvedør.

Rommet er naturleg ventilert.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Varmekablane og slukken har oppnådd over halvparten av forventa brukstid.
Våtromspanelen har glipper og er utført utan botnprofil.
Våtromsplatene i dusjona er fuktskada.
Vinduet er i våtsona og har ikke fuktbestandige materialer.
Rommet er berre naturleg ventilert.
NS3600 krev mekanisk avtrekk.
Badet stettar ikkje dagens krav til oppbygging av våtrom.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Med omsyn til registrerte avvik og badet sin generelle alder er totalrenovering vurdert som mest hensiktsmessig.

Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Tilliggende konstruksjoner våtrom



Holtaking er ikkje utført då det er påvist avvik med fuktksader i dusjona.

UNDERETASJE > VASKEROM

Generell




Bad med standard frå byggjeåret.

Vaskerom

Tilstandsrapport

Vaskerom med standard frå byggjeåret:

- Golv av ubehandla betong.
Veggar med murpussa overflater.
Himling med trefiberplater.
Sluk av støypejern.
Veggengt skyllekar av plast.
Opplegg for vaskekmaskin.
Rommet er naturleg ventilert.



Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Det er ikke membran i våtsonene, fuktksade vil difor kunne oppstå.
Slukken er rusta og har oppnådd forventa brukstid.
Det er opplyst av det er tilbakeslag i slukken når vaskekmaskina tømmer seg.
Betonggolvet har riss.
Ytterveggane har saltutslag.
Himlinga har fuktmerke ved rørgjennomføringane.
Rommet er berre naturleg ventilert.
NS3600 krev mekanisk avtrekk.
Vaskerommet stettar ikkje dagens krav til oppbygging av våtrom.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Med omsyn til registrerte avvik og vaskerommet sin generelle alder er totalrenovering vurdert som mest hensiktsmessig.

Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Tilliggende konstruksjoner våtrom

KJØKKEN

1.ETASJE > KJØKKEN

Overflater og innredning



Kjøkkeninnreiling med profilerte trefinerte frontar med malte overflater og benkeplate av laminat med nedfelt stålvask.
Frittståande kvitevarer inkluderar steikeomn, oppvaskmaskin og kjøleskap.



Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Ein sokkelfront under innreilinga er laus.
Benkeplata over oppvaskmaskina har fuktmerke.
Kjøkkeninnreilinga har naturleg elde og slitasje.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
Lukking av avvik.
Modernisering ved behov.

Avtrekk

Ventilator med avtrekk ut.

Tilstandsrapport



Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Fettfilteret er fjerna og viftebladet ligg opent.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Ventilatoren bør skiftast.

Kostnadsestimat: Under 10 000

SPESIALROM

1.ETASJE > TOALETTROM

Overflater og konstruksjon

 TG 2

Toalettrom med standard frå byggeåret:

Golv med varmekabler og belegg.

Det er opplyst av varmekablane i toalettrommet og badet går på same termostat.


Vegg med malte trefiberplater.

Himling med malte trefiberplater.

Innreiling med veggengang servant, speil og belysning.

Golvmontert toalett.

Rommet er naturleg ventilert.



Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Varmekablane har oppnådd over halvparten av forventa brukstid.
Det er fuktmerke i himlinga og rennemerke på veggen over vasken.
Fuktkontroll med piggar gav ikkje utslag på fukt i himlinga.
Rommet er berre naturleg ventilert.
NS3600 krev mekanisk avtrekk.
Dørbladet mellom toalettrommet og badet er fjerna.
Toalettrommet har standard frå byggeåret med naturleg elde og slitasje.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Himlinga bør nærare kontrollerast for fuktskade.
Mekanisk avtrekk bør etablerast.
Modernisering ved behov.

TEKNISKE INSTALLASJONER

Vannledninger

 TG 2

Sanitæreranlegg med vassrør av kopar.
Stoppekranen er plassert i vaskerommet i underetasjen.



Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Det er fuktmerke rundt rørgjennomføringane i himlinga i vaskerommet.
Vassrøra i himlinga på vaskerommet har irr.
Det er opplyst at vassinntaket fryser ved låg temperatur.
Vassrøra av kopar har oppnådd over halvparten av forventa brukstid.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Tilstandsrapport

Vassrøra i etasjesillet bør kontrollerast for lekkasje/kondensering.
Vassinntaket bør sikrast mot frost.
Lukking av avvik.
Ved ei eventuell oppgradering av installasjonar og rom tilknyttet sanitæreranlegget må vassrøra skiftast.

Avløpsrør

 TG 2

Avløpsrør av plast.
Det er stakeluke i vaskerommet.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Avløpsrøra av plast har oppnådd over halvparten av forventa brukstid.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Ved ei eventuell oppgradering av installasjonar og rom tilknyttet avløpsanlegget må avløpsrøra skiftast.



Årstall: 2005

Kilde: Produksjonsår på produkt

Ventilasjon

 TG 2

Bygningen er naturleg ventilert med ventilar i ytterveggane.



Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Ventilasjonskanalane på kaldloftet og i krypkjellaren er av eternitt.
Eternitt er eit asbesthaldig materiale som ved eventuell sanering må behandlast som spesialavfall.
Enkelte vindu kondenserar som følge av manglende ventilering.
Fuktivået underetasjen indikerar manglende ventilering.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Ventilasjonskanalane av eternitt bør skiftast.
Bedre ventilering bør etablerast.

Varmtvannstank

 TG 2

Varmtvannstank på 116 liter plassert i vaskerommet.

Varmepumpe

 TG 3

Varmepumpe i stova.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Det er opplyst at pumpa er defekt og ikkje er i bruk.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Reparasjon/skifting av varmepumpe.

Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Elektrisk anlegg

 TG 3

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingsslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoene, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Tilstandsrapport

Elektrisk anlegg med det meste som skjult installasjon i 1.etasje i tilbygget.
Open installasjon i sperrestova og i underetasjen.
Sikringsskap med skrusikringar.
Eigedommen vert selt via dødsbu og det er ingen kjennskap til el.anlegget.

Generelt om anlegget

- Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereeder, jamfør eget punkt under varmtvannstank **Nei**
- Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? **Ja**

Inntak og sikringsskap

- Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? **Nei**
- Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? **Ja**
- Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? **Ja**

Det er lause ledninger med teipa skøyter under kledningen ved trappa til inngangspartiet.

Enkelte lamper manglar skjermar/deksel og har lause ledninger.
Anlegget bør ha ein utvida el.kontroll.

Kostnadsestimat gjeld berre kontroll av anlegget.



Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Branntekniske forhold

Branndlukkar er installert.

- Er det mangler for branndlukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggforskrift 1985? **Nei**
- Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? **Ja Branndlukkaren er over 10 år og bør skiftast.**
- Er det mangler på røykvarslar i boligen iht. forskriftskrav på

søknadstidspunktet, men minst Byggforskrift 1985?
Ja Det er ikke montert røykvarslar i bygningen

- Er det skader på røykvarslere?
Ukjent

Kostnadsestimat: Under 10 000

TOMTEFORHOLD

Byggegrunn

Det er ikke kjennskap til byggjegrunnen.

Drenering

Det er ikke kjennskap til dreneringssystemet, antatt frå byggjåret.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
TG er basert på at dreneringa er svekka med omsyn til registrert fukttransport i grunnmuren og i del av golva i underetasjen.
Det er ikke synleg grunnmursplast utvendig på muren.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
Med hensyn til alder og registrerte avvik må dreneringsfunksjonen overvakast.
Oppgradering må pårekna.

Grunnmur og fundamenter

Fundament og grunnmur under sperrestova av betong med natursteinsforblending.
Grunnmurar under tilbygget av lettklinker med murpussa overflater.



Flikking av riss.
Lokal reparasjon av murpussen rundt vindua.
Vidareføring av vanleg tilsyn og vedlikehald.

Forstøtningsmurer

Støttemur av betong og naturstein ved parkeringsplassen.



Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Utvendige vann- og avløpsledninger

Botnledningar og utvendig leidningsnett for vatn og avløp er frå byggjåret.

Septiktank


Septiktank på 4m3 med slamutskillar.
Tanken er felles med naboeigedom.
TG er sett med omsyn til at det ikkje er registrert avvik i Norva 24.

Link til Norva 24:

<https://mintank.no/mintank#sunnfjord/323/27//>

Andre tomteforhold

Tomt med gruslagt innkøyring og parkeringsplass, støttemurar av naturstein, naturleg vegetasjon og gjengrodd hage.



Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Tomta og hagen er gjengrodd og har etterslep på vedlikehald.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
Vidareføring av vanleg tilsyn og vedlikehald.

Vurdering av avvik:

- Det er avvik:
Terrenget ved bergknausen ved fasade sør har synleg vassig og fall mot bygningen.

Eigedommen ligg i definert faresone for skred i bratt terren.
Link til temakart NVE:
<https://temakart.nve.no/tema/Skredfaresone>
TG3 er sett med omsyn til terregfall mot bygningen.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:
Det må gjera terregjusteringar for vekkleiing av overflatevatn.
Tiltak for faresone er ikkje vurdert.

Bygninger på eiendommen

Lagerbygg/bod

**Anvendelse**

Lager/bod

Byggeår

1998

Kommentar

Kilde:Tidlegare verditakst

Standard

Enkel

Vedlikehold

Vindua med 2-lags glas har oppnådd over halvparten av forventa brukstid.

Vindua har slitte overflater og mosevekst.

Vindu med 2-lags glas frå før 1985 kan innehalde miljøgifter og må ved eventuell sanering behandlast som spesialavfall.

Kledningen utvendig har slitt overflate og mosevekst.

Hjørneborda på kledningen har flekkskader.

Takkonstruksjonen manglar takrenner og snøfangarar.

Olje/asfalsløp på golvet i ei bod.

Det er sterkt olje/kjemikalielukt i bygningen.

Golva har merkbare høgdeavvik.

Fuktmerke på ein dragar i himlinga.

Ytterdøra tar i karmen.

Råteskade på vindskiene og på søylene til takoverbygget.

Ved fasade nord er det vegetasjon som veks inn i takkonstruksjonen.

Bygningen har eldre standard og har generelt etterslep på vedlikehald.

Beskrivelse

Lagerbygg/bod oppført i 1998 av to eldre gjenbrukte og samanbygde brakkemodular.

Fundament av liggande tømmerstokkar.

Golv mot opent krypprom av treverk med stubbeloftskonstruksjon.

Ytterveggar av bindingsverk med utvendig kledning av trepanel

Takkonstruksjon med saltakform oppbygd av sperrekonstruksjon.

Taktekking av profilerte stålplater.

Vindu av treverk med malte overflater og 2-lags glas.

Ytterdør av treverk.

Overbygd inngangsparti med plattning av treverk.

Innvendig:

Golv med belegg.

Veggar med malte plater.

Himling med malte plater.

Innendører av treverk og finerte glatte dører.

El.anlegg er installert.



Konklusjon og markedsverdning

Formål med takseringen: Salg

Hovedbyggets bruksareal/P-ROM

170 m²/97 m²

Enebolig: Vindfang, 3 Soverom, Gang, Toalettrom, Bad, Kjøkken, Stue, Trapperom, Verksted, 4 Bod, Vaskerom, Hall m/trapp, Garasje

Andre bygg: Lagerbygg/bod

Bruksareal andre bygg: 35 m²

[Detaljert oppstilling over areal finnes i rapporten.](#)

Teknisk verdi bygninger, med tomteverdi

Kr 1 600 000

Kostnaden ved å oppføre et tilsvarende bygg i henhold til dagens lovverk, med fradrag for utidmessighet, elde, vedlikeholds mangler, gjenstående arbeider, tilstandssvekkelser og forskriftsmangler.

[Les mer om teknisk verdi på siste side i rapporten.](#)

Markedsverdning

Bustadeigedom i Befringsvegen i Stardalen, utbygd med ein einebustad frå 1970 og eit frittliggende lagerbygg/bod frå 1998. Eigedommen ligg inntil eit gardstun med felles tilkomstveg med naboeigedommar, i helling mot nord med utsyn mot Trollebotseggane og Stardalselva.

Det er ca 7km til avkjøringa til E39 ved Klakegg og ca 12km til Skei.

Det er ikkje samanliknbare sal i nærområdet

Markedsverdi

Kr 900 000

Vurdering av hva verdien er i det åpne eiendomsmarkedet på vurderingstidspunktet. I tilfelle det er andel fellesgjeld/fellesformue, borett, bruksrett eller festet tomt, er det gjort fradrag/tillegg for dette.

[Les mer om markedsverdi på siste side i rapporten.](#)

Markedsverdi

900 000

Konklusjon markedsverdi

900 000

Beregninger

Teknisk verdi bygninger

Enebolig

Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)	Kr.	3 100 000
--	-----	-----------

Fradrag (utidmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, gjenstående arbeider, svekkelser og forskriftsmangler)	Kr.	-	1 900 000
---	-----	---	-----------

Sum teknisk verdi - Enebolig	Kr.	1 200 000
-------------------------------------	-----	------------------

Lagerbygg/bod

Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)	Kr.	320 000
--	-----	---------

Fradrag (utidmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, gjenstående arbeider, svekkelser og forskriftsmangler)	Kr.	-	200 000
---	-----	---	---------

Sum teknisk verdi - Lagerbygg/bod	Kr.	120 000
--	-----	----------------

Sum teknisk verdi bygninger

Kr.	1 320 000
-----	-----------

Tomteverdi

Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad i det aktuelle området og en vurdert verdi for beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering av terrenget og markedstilpasning for beliggenhet.

Normal tomteverdi	Kr.	300 000
-------------------	-----	---------

Beregnet tomteverdi	Kr.	300 000
----------------------------	-----	----------------

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet (Avrundet)	Kr.	1 600 000
--	-----	------------------

Arealer, byggetegninger og brannceller



Hva er bruksareal?

BRA (BRUKSAREAL) = P-ROM (PRIMÆRROM) + S-ROM (SEKUNDÆRROM)
BRA er måleverdig areal innenfor yttervegger. P-Rom er rom som benyttes til kort eller langt opphold.
S-ROM er rom som benyttes til lagring, samt tekniske rom.



Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke og gangbart gulv.

Mer om arealer

Takstbransjens retningslinjer for arealmåling forklarer målereglene nærmere, blant annet om måling av areal ved bjelker og skråtak. For areal gjelder også Norsk standard 3940 areal- og volum-beregninger av bygninger med veiledning. Arealmålingene er basert på retningslinjene og bygnings-sakkyndiges eget skjønn. Arealet avrundes og oppgis i hele kvadratmeter (m²), og gjelder for tidspunktet da boligen ble målt.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. For eksempel kan et rom som under befaringen brukes til beboelse, bli regnet som primærrom, selv om kommunen ikke har godkjent det til slik bruk, eller selv om bruken er i strid med teknisk forskrift.

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Den bygningsakknydige ser på bruken av boligen opp mot byggetegninger og brannceller

Den bygningsakknydige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige, og vurderer da bruken av boligen opp mot tegningene. Bygningsakknydig kan avdekke om boligen ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i bygtekniisk forskrift. Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningsakknydige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

Arealer

Enebolig

Etasje	Bruksareal BRA m ²			Primærareal (P-ROM)	Sekundærareal (S-ROM)	
	Totalt	P-ROM	S-ROM			
1.Etasje	97	97	0	Vindfang , Soverom , Soverom 2, Gang , Toalettrom , Bad , Soverom 3, Kjøkken , Stue , Trapperom		
Underetasje	73	0	73		Verksted , Bod ved krypkjellar, Bod 2, Vaskerom , Bod 3, Gang med trapp , Bod 4, Garasje	
Sum	170	97	73			

Kommentar

Arealet er oppmålt med laser.

Mindre arealavvik kan forekomme som følgje eventuelle retningsavvik i bygningsdelar, manglende kjennskap til tjukkleiken på innvendige skilleveggar, eller mindre avvik i lengdemål der ein ikkje får målt heile lengder med laseren.

Arealavvik i boda ved krypkjellaren kan forekomme grunna skrått terreng mot opent krypprom og plassering av inventar.

Arealet i underetasjen er med omsyn til standarden definert som S-rom.

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger ikke tegninger

Kommentar:

Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens bygtekniisk forskrift?

Ja Nei

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

Ja Nei

Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

Ja Nei

Kommentar:

Lagerbygg/bod

Etasje	Bruksareal BRA m ²			Primærareal (P-ROM)	Sekundærareal (S-ROM)	
	Totalt	P-ROM	S-ROM			
1.Etasje	35	0	35		Bod , Verkstad , Gang , Bod 2, Bod 3	
Sum	35	0	35			

Kommentar

Arealet er oppmålt med laser.

Mindre arealavvik kan forekomme som følgje eventuelle retningsavvik i bygningsdelar, manglende kjennskap til tjukkleiken på innvendige skilleveggar, eller mindre avvik i lengdemål der ein ikkje får målt heile lengder med laseren.

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger ikke tegninger

Kommentar:

Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift?

Ja Nei

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

Ja Nei

Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

Ja Nei

Kommentar:

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Til stede	Rolle
07.9.2023	Ole Christian Åsen	Takstingeniør
	Vaidas	Leigebuar.

Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eiforhold
4647 SUNNFJORD	323	27		0	960.9 m ²	BEREGNET AREAL (Ambita)	Eiet

Adresse

Befringsvegen 157

Hjemmelshaver

Hindenes Thorleif (dødsbu)

Eiendomsopplysninger

Beliggenhet

Bustadeeidem i Befringsvegen utbygd med ein einebustad og eit frittliggende lagerbygg/bod. Eideidem ligg i Stardalen ca 7km frå avkjøringa frå E39 ved Klakegg. Det er ca 12 km til Skei sentrum og ca 55km til Førde.

Adkomstvei

Frå kommunal veg er det ca 60 meter felles privat veg til eideidem.

Tilknytning vann

Vassforsyning frå Befring private vassverk.

Tilknytning avløp

Felles privat avløpsanlegg med slamavskiljar og kommunal tømming.

Link til Norva 24:
<https://mintank.no/mintank#sunnfjord/323/27//>

Regulering

Eideidem ligg i eit LNFR område.

Link til arealplan: <https://www.arealplaner.no/4647/arealplaner/131>

Om tomten

Tomt med gruslagt innkjøring og parkeringsplass, støttemurar av naturstein, naturleg vegetasjon og gjengrodd hage.

Tinglyste/andre forhold

For tinglyste høye visast det til eideidem si grunnbok.

Link til kartverket :
<https://seeiendom.kartverket.no/eiendom/4647/323/27/0/0>

Siste hjemmelsovergang

Kjøpesum	År
605 000	2004

Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Eiendomsverdi.no		Opplysningar frå matrikkelen.	Gjennomgått	0	Nei
Kommunekart.com		Kontroll av reguleringssplan.	Gjennomgått	0	Nei
Verditakst frå 2014 utført av Kristen Eikenes.	29.08.2014	Opplysningar om byggjår m.m	Gjennomgått	7	Nei

Tilstandsrapportens avgrensninger

STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER

- Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens omfang, struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer ved tilstandsrapportering for boliger og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling.
- Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansesnivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
- Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i) **Tilstandsgrad 0, TG0:** Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii) **Tilstandsgrad 1, TG1:** Mindre avvik. Normal slitasje. Straks tiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii) **Tilstandsgrad 2, TG2:** Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i Raportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de som ikke krever umiddelbare tiltak.

Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterkt slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.

iv) **Tilstandsgrad 3, TG3:** Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.

v) **Tilstandsgrad TGiU:** Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

PRESISERINGER

- Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på godkjenningspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes

etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

- i) Bad, vaskerom (våtrom)
- ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkrerkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.
 - For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.
 - Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampsperrer bak. Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.
 - Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntakvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.
 - Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.
- Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

TILLEGSUNDERSØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).
- Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.
- Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.
- Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.
- Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

Tilstandsrapportens avgrensninger

UTTRYKK OG DEFINISJONER

- Tilstand:** Byggverkets eller bygningsdagens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.
- Symptom:** Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.
- Skadegjørere:** Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.
- Fuktsøk:** Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.
- Fuktmaeling:** Måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).
- Utvidet fuktsøk (hulltaking):** Boring av hull for inspeksjon og fuktmaeling i risikosatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utførte kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.
- Normal slitasjegradi:** Forventet nedslitning av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdagens alder.
- Forventet gjenværende brukstid:** Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

AREALBEREGNING FOR BOENHETER

- Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven, Takstbransjens retningslinjer for arealmåling og Norsk Standard 3940, Areal- og volum-beregninger av bygninger, med veileddning. Hvis det er motsetning mellom disse, gjelder Takstbransjens retningslinjer.
- Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.
- Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttede vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være målbart, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. Samlet BRA for et plan eller en bruksenhets P-R ROM og S-R ROM til sammen. P-R ROM er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. P-R ROM er bruksareal av primærdelen. Vegger mellom P-R ROM måles som P-R ROM. S-R ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og tekniske rom. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som S-R ROM/målbart areal.
- Fordelingen mellom P-R ROM og S-R ROM er basert på retningslinjene og bygningssakkyndiges eget skjønn. Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-R ROM eller S-R ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for valg av arealkategorier.
- Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

PERSONVERN

Norsk takst, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler person-opplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her www.norsktaakst.no/norsk/om-norsktaakst/personvernerklæring/

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i bolig-omsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på <https://www.norsktaakst.no/norsk/om-norsktaakst/personvernerklæring/reservasjon/>

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her: <https://samtykke.vendu.no/RR4711>

KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller opptråden ved taksering av bolig eller fritidshus, se [www.takstklagenemnd.no](https://takstklagenemnd.no) for mer informasjon

EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Oppdragsnummer	2-23-0116		
Adresse	Befringsvegen 157 og 159		
Postnummer	6843	Poststed	SKEIJJØLSTER
Er det dødsbo?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei		
Avdødes navn	Thorleif Hindenes		
Salg ved fullmakt?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		
Har du kjennskap til eiendommen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		
Selger1fornavn	Yvonne	Selger1etternavn	Hindenes

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER

1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppkader?

Nei Ja

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?

Nei Ja

2.2 Er arbeidet bygget inn?

Nei Ja

3. Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

Nei Ja

4. Kjenner du til om det er feil ved/utfør arbeid/eller har vært kontroll på vann/avløp?

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?

Nei Ja

6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildstedskorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

Nei Ja

7. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve golv eller lignende?

Nei Ja

8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende?

Nei Ja

9. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

Nei Ja

10. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

Nei Ja

11. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

12. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

12.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?

Nei Ja

13. Kjenner du til om det utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)?

Nei Ja

14. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

Nei Ja

15. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

Nei Ja

16. Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

Nei Ja

16.1 Har kommunen gitt dispensasjon til at den nedgravde oljetanken kan bli liggende, for eksempel ved at den nedgravde oljetanken tömmes, saneres eller fylles igjen med masser?

Nei Ja

17. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av eiendommens omgivelser?

Nei Ja

18. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

Nei Ja

19. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel e.l?

Nei Ja

19.1 Hvis ja, er overfor nevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?

Nei Ja

20. Er det foretatt radonmåling?

Nei Ja

21. Kjenner du til om det er innredet/brukt/etret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

Nei Ja

21.1 Er innredningen/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?

Nei Ja

22. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattet?

Nei Ja

23. Kjenner du til om det foreligger skade rapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

Nei Ja

24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevante for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?

Nei Ja

SPØRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP

25. Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

Nei Ja

26. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgeld?

Nei Ja

27. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellessareal eller i andre boliger) som: rotter, mus, maur eller lignende?

Nei Ja

28. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellessareal eller i andre boliger)?

Nei Ja

Tilleggskommentar

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesiell kunnskap om den. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesielt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Boligselgerforsikring

Jeg ønsker å tegne boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosyrene til selger i forbindelse med tegning av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtakelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsknen, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8% av total forsikringskostnad er honorar til Söderberg & Partners.

Jeg ønsker ikke å tegne boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å tegne slik forsikring.

Jeg kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht vilkår.

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil selskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalingar eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud. Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbuddet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbuddet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – sekts – måneder fra oppdragsinngåelse med megler. Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbuddet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved salg av boligeiendom i følgende tilfeller:


- mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsknen, eller
 - mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
 - når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
 - etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
 - Ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller. Dersom selskapet ikke har skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfaller.
- Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

For øvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingslovens § 3-10 og kjøpslovens § 20 (aksjeboliger).
Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Ved signering av nærværende skjema aksepteres at Söderberg & Partners og Idfy Norge AS ikke har ansvar for transaksjonen som tjenesten benyttes til, og ikke kan holdes ansvarlig for eventuelt tap av noen art som følge av brukerfeil, eventuelle feil ved Idfy Norge AS sine tjenester eller tredjepartslosninger, herunder BankID.

Hindenes, Yvonne Helen Årli

Signert av





Utskrift basert på matrikkeldata

Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse

Matrikkelenhet:	Gårdsnr 323, Bruksnr 27	Kommune:	4647 Sunnfjord
Adresse:			
Veiadresse:	Befringsvegen 157, gatenr 5555 6843 Skei i Jølster	Grunnkrets:	509 Veiteberg

Oppdatert: 28.09.2019

Eiendomsopplysninger

Matrikkelenhet:	Best. grunneiendom	Tinglyst:	Ja	Landbruk:	Nei
Bruksnavn:		Matrikkelført:	Ja	Antall teiger:	1
Etableringsdato:	01.06.2018	Har festegrunn:	Nei	Seksjonert:	Nei
Areal:	960,9 kvm	Skyld:			
Arealkilde:	Beregnet Areal				
Arealmerknad:					

Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelenheten:

Ambita tar forbehold om at informasjon som hentes fra Matrikkelen kan avvike fra de faktiske forhold, og at grensepunkter mv. kan mangle helt eller delvis eller være feil registrert i Matrikkelen. Ambitas eiendomsutskrift viser arealet som er en geometrisk beregning basert på eiendommens grenselinjer. I de tilfeller grensene er markert som fiktive brukes i stedet oppgitt areal hvis dette finnes i Matrikkelen. Ambita er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av feil i Eiendomsutskriften.

Ikke tinglyst eierforhold:

Ingen ikke tinglyste eierforhold registrert på matrikkelenheten.

Kulturminner:

Ingen kulturminner registrert på matrikkelenheten.

I Matrikkelen fremgår kun informasjon om fredet kulturminne der det er registrert i Riksantikvarens arkiv på eiendom og bygning. Kulturminner som ikke er registrert i Matrikkelen kan dermed allikevel forekomme på eiendommen. Merk at disse opplysningene ikke omfatter informasjon om eventuell verning / vernekasse for eiendom eller bygningsmasse.

Grunnforurensing:

Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten.

I Matrikkelen fremgår kun informasjon om grunnforurensning som eventuelt er registrert på eiendommen i forurensningsmyndighetenes arkiver. Grunnforurensning som ikke er registrert kan dermed allikevel forekomme på eiendommen.

Klage på vedtak i Matrikkelen:

Ingen klage registrert på matrikkelenheten.

Bebygrelsens arealer mv., antall boenheter

Bygning 1 av 2: Våningshus (Kilde: Massivregistrering)

Opplysninger om boliger/bruksenheter:

Adresse	Type	BRA	Kjøkkenkode	Antall rom	Bad	WC
Befringsvegen 157	Bolig					

Bygningsopplysninger:

Næringsgruppe:	Bolig	Bebygd areal:	Rammetillatelse:
Bygningsstatus:	Tatt i bruk	BRA bolig:	Igangset.till.:
Energikilde:		BRA annet:	Ferdigattest:
Oppvarming:		BRA totalt:	Midl. brukstil.:
Avløp:		Har heis:	Tatt i bruk (GAB):
Vannforsyning:		Bygningsnr:	Antall boliger:
	177860018		Antall etasjer:

Etasjeopplysninger:

Nr	Ant. boliger	BRA:	Bolig	Annet	Totalt	BTA:	Bolig	Annet	Totalt
K01			66,0		66,0				
H01	1		90,0		90,0				

Kulturminner:

Ingen kulturminner registrert på bygningen.

Bygning 2 av 2: Garasjeuthus anneks til bolig (Kilde: Massivregistrering)

Opplysninger om boliger/bruksenheter:

Adresse	Type	BRA	Kjøkkenkode	Antall rom	Bad	WC
Ingen registrert adresse	Unummerert bruksenhet					

Bygningsopplysninger:


Næringsgruppe:	Annet som ikke er næring	Bebygd areal:	Rammetillatelse:
Bygningsstatus:	Tatt i bruk	BRA bolig:	Igangset.till.:
Energikilde:		BRA annet:	Ferdigattest:
Oppvarming:		BRA totalt:	Midl. brukstil.:
Avløp:		Har heis:	Tatt i bruk (GAB):
Vannforsyning:		Bygningsnr:	Antall boliger:
	300894981		Antall etasjer:

Etasjeopplysninger:

Nr	Ant. boliger	BRA:	Bolig	Annet	Totalt	BTA:	Bolig	Annet	Totalt
H01			40,0		40,0				

Kulturminner:

Ingen kulturminner registrert på bygningen.



0 50 100 150m
Målestokk 1: 7500 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 25.10.2023 13:58
Eiendomsdata verifisert: 25.10.2023 13:56

GÅRDSKART 4647-323/2/0
Tilknyttede grunneiendommer:
323/2/0

Markslag (AR5) 7 klasser		TEGNFORKLARING	AREALTALL (DEKAR)	Kartet viser valgt type gårdskart for eiendommen man har søkt på. I tillegg vises bakgrunnkart for gjennomgang.
=	Fulldyrka jord	Fulldyrka jord	70.8	
△	Overflatedyrka jord	Overflatedyrka jord	0.0	
☰	Innmarksbeite	Innmarksbeite	3.5	74.3
✖	Produktiv skog *	Produktiv skog *	252.9	252.9
■	Annet markslag	Annet markslag	80.4	
●	Bebygdt, samf., vann, bre	Bebygdt, samf., vann, bre	6.8	87.2
	Ikke kartlagt	Ikke kartlagt	0.0	0.0
	Sum	Sum	414.4	414.4

* Produktiv skog er skog på fastmark og myr med skogbonitet lav eller bedre.

Utskrift basert på matrikkeldata

Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse

Matrikkelenhet: Gårdsnr 323, Bruksnr 2 Kommune: 4647 Sunnfjord

Adresse: Veiadresse: Befringsvegen 159, gatenr 5555 Grunnkrets: 509 Veiteberg
Oppdatert: 28.09.2019 Valgkrets: 6 Skei
Kirkesogn: 7110202 Helgheim

Eiendomsopplysninger

Matrikkelenhet:

Type:	Best. grunneiendom	Tinglyst:	Ja	Landbruk:	Ja
Bruksnavn:	Beving	Matrikkelført:	Ja	Antall teiger:	6
Etableringsdato:	31.10.1837	Har festegrunn:	Nei	Seksjonert:	Nei
Areal:	414 290,7 kvm	Skyld:	2,34		
Arealkilde:	Beregnet Areal				
Arealmerknad:	Hjelpeelinje vannkant, Hjelpeelinje vegkant				

Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelenheten:

Ambita tar forbehold om at informasjon som hentes fra Matrikkelen kan avvike fra de faktiske forhold, og at grensepunkter mv. kan mangle helt eller delvis eller være feil registrert i Matrikkelen. Ambitas eiendomsutskrift viser arealet som er en geometrisk beregning basert på eiendommens grenselinjer. I de tilfeller grensene er markert som fiktive brukes i stedet oppgitt areal hvis dette finnes i Matrikkelen. Ambita er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av feil i Eiendomsutskriften.

Ikke tinglyst eierforhold:

Ingen ikke tinglyste eierforhold registrert på matrikkelenheten.

Kulturminner:

Ingen kulturminner registrert på matrikkelenheten.

I Matrikkelen fremgår kun informasjon om fredet kulturminne der det er registrert i Riksantikvarens arkiv på eiendom og bygning. Kulturminner som ikke er registrert i Matrikkelen kan dermed allikevel forekomme på eiendommen. Merk at disse opplysningene ikke omfatter informasjon om eventuell verning / verneklasse for eiendom eller bygningsmasse.

Grunnforurensing:

Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten.

I Matrikkelen fremgår kun informasjon om grunnforurensning som eventuelt er registrert på eiendommen i forurensningsmyndighetenes arkiver. Grunnforurensning som ikke er registrert kan dermed allikevel forekomme på eiendommen.

Klage på vedtak i Matrikkelen:

Ingen klage registrert på matrikkelenheten.

Bebygrelsens arealer mv., antall boenheter**Bygning 1 av 5: Enebolig****Opplysninger om boliger/bruksenheter:**

Adresse	Nr	Type	BRA	Kjøkkenkode	Antall rom	Bad	WC
Befringsvegen 159	H0101	Bolig					

Bygningsopplysninger:

Næringsgruppe:	Bolig	Bebygd areal:	Rammetillatelse:	30.03.2000
Bygningsstatus:	Tatt i bruk	BRA bolig:	Igangset.till.:	01.04.2000
Energikilde:	Elektrisitet, Biobrensel	BRA annet:	Ferdigattest:	
Oppvarming:	Elektrisk, Annen oppvarming	BRA totalt:	Midl. brukstil.:	
Avløp:		Har heis:	Tatt i bruk (GAB):	01.01.2002
Vannforsyning:	Privat innlagt		Antall boliger:	1
Bygningsnr:	10009405		Antall etasjer:	3

Etasjeopplysninger:

Nr	Ant. boliger	BRA:	Bolig	Annet	Totalt	BTA:	Bolig	Annet	Totalt
U01			70,0		70,0				
H01	1		75,0		75,0				
H02			40,0		40,0				

Kulturminner:

Ingen kulturminner registrert på bygningen.

Bygning 2 av 5: Fritidsbygg(hyttersommerh. ol)**Opplysninger om boliger/bruksenheter:**

Adresse	Type	BRA	Kjøkkenkode	Antall rom	Bad	WC
Befringsvegen 159	Unummerert bruksenhet					

Bygningsopplysninger:

Næringsgruppe:	Annet som ikke er næring	Bebygd areal:	Rammetillatelse:	22.02.1991
Bygningsstatus:	Tatt i bruk	BRA bolig:	Igangset.till.:	08.05.1992
Energikilde:	Biobrensel	BRA annet:	Ferdigattest:	
Oppvarming:	Annен oppvarming	BRA totalt:	Midl. brukstil.:	
Avløp:		Har heis:	Tatt i bruk (GAB):	22.06.1994
Vannforsyning:	Privat ikke innlagt		Antall boliger:	
Bygningsnr:	10005302		Antall etasjer:	1

Etasjeopplysninger:

Nr	Ant. boliger	BRA:	Bolig	Annet	Totalt	BTA:	Bolig	Annet	Totalt
H01			21,0		21,0				

Kulturminner:

Ingen kulturminner registrert på bygningen.

Bygning 3 av 5: Seterhus sel rorbu o.l. (Kilde: Massivregistrering)**Opplysninger om boliger/bruksenheter:**

Adresse	Type	BRA	Kjøkkenkode	Antall rom	Bad	WC
Befringsvegen 159	Unummerert bruksenhet					

Bygningsopplysninger:

Næringsgruppe:	Ikke oppgitt	Bebygd areal:	Rammetillatelse:	
Bygningsstatus:	Tatt i bruk	BRA bolig:	Igangset.till.:	
Energikilde:		BRA annet:	Ferdigattest:	
Oppvarming:		BRA totalt:	Midl. brukstil.:	
Avløp:		Har heis:	Tatt i bruk (GAB):	
Vannforsyning:			Antall boliger:	
Bygningsnr:	177860948		Antall etasjer:	

Etasjeopplysninger:

Ingen etasjeopplysninger registrert på bygningen.

Kulturminner:

Ingen kulturminner registrert på bygningen.

Bygning 4 av 5: Hus for dyr/landbr.lager/silo (Kilde: Massivregistrering)

Adresse	Type	BRA	Kjøkkenkode	Antall rom	Bad	WC
Ingen registrert adresse	Unummerert bruksenhet					

Bygningsopplysninger:

Næringsgruppe:	Ikke oppgitt	Bebygd areal:	Rammetillatelse:
Bygningsstatus:	Tatt i bruk	BRA bolig:	Igangset.till.:
Energikilde:		BRA annet:	Ferdigattest:
Oppvarming:		BRA totalt:	Midl. brukstil.:
Avløp:		Har heis:	Tatt i bruk (GAB):
Vannforsyning:			Antall boliger:
Bygningsnr:	177859974		Antall etasjer:

Etasjeopplysninger:

Ingen etasjeopplysninger registrert på bygningen.

Kulturminner:

Ingen kulturminner registrert på bygningen.

Bygning 5 av 5: Annen landbruksbygning (Kilde: Massivregistrering)

Adresse	Type	BRA	Kjøkkenkode	Antall rom	Bad	WC
Ingen registrert adresse	Unummerert bruksenhet					

Bygningsopplysninger:


Næringsgruppe:	Jordbruk, skogbruk og fiske	Bebygd areal:	Rammetillatelse:
Bygningsstatus:	Tatt i bruk	BRA bolig:	Igangset.till.:
Energikilde:		BRA annet:	Ferdigattest:
Oppvarming:		BRA totalt:	Midl. brukstil.:
Avløp:		Har heis:	Tatt i bruk (GAB):
Vannforsyning:			Antall boliger:
Bygningsnr:	177860956		Antall etasjer:

Etasjeopplysninger:


Ingen etasjeopplysninger registrert på bygningen.

Kulturminner:


Ingen kulturminner registrert på bygningen.



PLAN U.ETG.




PLAN 1.ETG.




ÅREAL:
 STA - 90.0 kvm
 BEA (Bruksareal)
 1. etg. - 83.5
 Loft - 40.5
 Sum bustad 124.0
 U. etg. - 82.2
 TOTALT BEA 206.2

PLANAR 1.etg. og u.etg.	mål:	proj. nr:	tekn. nr:
PAKTARBUSTAD Olatunet - gr.nr.14/1- BEFRING	1 : 100	A 933	02
Sverre J. Befring STARDALEN, 6843 Skei i Jølster	dato:	tekna av:	INDEX

KJARTAN MYKLEBUST
sivilarkitekt
Fir davægen 6, p.boks 447 - 6800 FØRDE
tel: 57821890/tele: 91 * mobil: 986793438 * e-mail: myklebust@online.no




SNITT



PLAN LOFT

PLAN loft, SNITT	mål:	prosj. nr.	teikn. nr.
PAKTARBUSTAD	1 : 100	A 933	03
Olatunet - gr.nr.23/2- BEFRING	dato:	teikna av:	
Sverre J. Befring STARDALEN, 6843 Skei i Jølster	29.09.99	KJM	INDEX

sivilarkitekt
KJARTAN MYKLEBUST
Fir davægen 6, p boks 447 - 6800 FORDE
of: 57821895/faks: 51 * mob: 966795478 * e: k-mykle@online.no



FASADER	mål:	prosj. nr.	teikn. nr.
PAKTARBUSTAD	1 : 100	A 933	04
Olatunet - gr.nr.23/2- BEFRING	dato:	teikna av:	
Sverre J. Befring STARDALEN, 6843 Skei i Jølster	29.09.99	KJM	INDEX

sivilarkitekt
KJARTAN MYKLEBUST
Fir davægen 6, p boks 447 - 6800 FORDE
of: 57821895/faks: 51 * mob: 966795478 * e: k-mykle@online.no



Kjartan Myklebust
Korsavegen 1a
6809 FØRDE

Vår ref.:
24/6889-4

Dykkar ref.:
26.05.2024

Saksbehandlar:
Tore Kristen Gjelsvik

Dato:
04.06.2024

Vedtak om ferdigattest for bustad på gbnr. 323/2

Tiltak:	Bustad	Bygningsnr: 10009405
Byggeplass:	Gbnr. 323/2//	Adresse: Befringsvegen 159
Tiltakshavar:	Sverre J Befring	
Ansvarleg søker:	Kjartan Myklebust	

Det er tidlegare gjeve følgjande løyve:	Søk.dato:	Vedtaksdato:
Vedtak om eitt-stegs søknadsbehandling	19.10.1999	30.3.2000

Vedtak om ferdigattest for tiltak etter pbl § 20-1:

Søknaden stadfestar at tiltaket tilfredsstiller krava til ferdigattest, og det er levert tilstrekkeleg dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen til eigaren av byggverket.

Med heimel i plan- og bygningslova § 21-10 vert det gjeve ferdigattest for tiltaket. Kommunen finn at det er levert naudsynt sluttdocumentasjon og erklæring om ferdigstilling for tiltaket i samsvar med lov og forskrift, SAK10 kapittel 8.

Dokumentasjon som grunnlag for løyvet:

Søknad om ferdigattest datert 24.5.2024 og vedlagt dokumentasjon:

- Kontrollerklæring med sluttrapport
- Det er opplyst om energiforsyning og varmefordeling

Andre merknader:

Det er ikkje gjennomført synfaring i saka. Ferdigattest er skriven på bakgrunn av mottatt dokumentasjon ved søknad. Kommunen kan gjere tilsyn inntil 5 år etter ferdigattest, sjå pbl § 25-2 andre ledd. Byggverket må ikkje nyttast til anna føremål enn det løyvet fastset. Bruksendring av byggverk krev særskilt søknad og løyve etter pbl § 20-1 bokstav d.

Det er lagt fram kontrolldokument for grunn- og terregnarbeid, tømrararbeid, murararbeid og samordning av desse funksjonane. Byggeløyvet vart gitt noko tilbake i tid, og føretaket som hadde ansvaret for sanitærarbeidet eksisterer ikkje lenger. Det ligg difor ikkje føre kontrolldokument for sanitærarbeid. Ferdigattesten er difor skriven på grunnlag av dokumentasjon lagt fram av ansvarleg søker og prosjekterande Kjartan Myklebust og Leidulf Sunde som har hatt ansvar for alt utførande arbeid bortsett frå sanitærarbeidet.

Klage- og innsynsrett

Dette brevet er eit enkeltvedtak som du kan klage på i samsvar med forvaltningslova sine reglar. Fristen for å klage er 3 veker frå du fekk brevet. Du skriv klaga som eit eige brev og sender det til kommunen. Kommunen handsamar klaga. Om klagen ikkje vert tatt til følge sender vi den til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. [For meir informasjon om din klagerett sjå heimesida vår.](#)

Du har rett til innsyn og gjere deg kjend med saka sine dokument etter forvaltningslova. [For meir informasjon om din innsynsrett sjå heimesida vår.](#)



Med helsing


Odd Harry Strømsli
einingsleiar

Tore Kristen Gjelsvik
ingeniør


Dette brevet er elektronisk godkjent om det ikkje er signert.

73242769182c-84fc-4fe0-9eab-6580deea384a5312658w2328





GODET ISPERRESTOVA, KJØKEN OG MATKOK
LIGG 55 CM HOGRE ENN ELLER.




Jelster bygningsskab

Godkjent den 10. II. 1913. §.

BUSTADHUS
ØVERE ISPERRESTOVA
TVERRSNITT - MAAL 1:50
FØRDE, MUL-H. H. Grønner

MÅKE UTMÅKE.



PLAN AV KJELLAR - MAAL 1:50

MÅL
PÅ ØPPE OG GÅG ER INNE INNOM.

Jelster bygningsskab
Godkjent den 10. II. 1913. §

BUSTADHUS
ØVERE ISPERRESTOVA
KJELLARPLAN - MAAL 1:50
FØRDE MUL-H. H. Grønner

Kontakt



Christoffer Sæle Merkesvik
Ansvarlig megler

Mob. 41 58 91 70
csm@fjordmegler.no



FJORDANE EIENDOMSMEGLING AS
Fjellvegen 10
6804 Førde
Telefon +47 57 72 01 00
www.fjordmegler.no